reinem und feinem Del eintqucht, burch beffen Wiberstand bie Nabel nach einigen Schwingungen zur Ruhe fommt.

Eine von Becquerel erfundene eleftromagnetische Bage, mit welcher die eleftrischen Ströme in Bezug auf ihre Intensität durch Gewichte mit einander verglichen werden, und ein ihr ähnlicher zu gleichem Zwecke vom Baron von Wrede erfundener Apparat ift besschrieben in Boggend. Ann. Bd. 42, S. 307.

6. 78.

Erzeugung von magnetischer Polarität im Gisen durch den galvanischen Strom. Elektromagnetische Folgepunkte.

Bald nad Derfted's großem Funde entbedte Umpere, nach Benem ber eifrigfte und gludlichfte Experimentator im Felde bes Glettromagnetismus, bağ ber Schliegungebraht einer galvani: fchen Rette bie Fabigfeit befist, unmagnetifches Gifen, 3. B. eiferne Stridnadeln, noch nicht magnetifirte Magnetnadeln, magnetifch zu machen, wenn man ihn (nicht etwa in einer mit ber Längenachse ber Nabeln parallelen Richtung, fondern) quer über ober unter ben Rabeln, alfo in einer auf beren Achfe fenfrechten Rich= tung, binleitet. Die baburch ben Nadeln ertheilte magnetische Rraft, welche in ihnen eben fo burch Berfetung ihres natürlichen Magnetismus wie durch Magnetifirung mit einem gewöhnlichen Magnete erwedt zu werden icheint (S. 62.), dauert indeffen gewöhnlich nur fo lange, als fie ber Einwirkung bes in bem Rheophor fich bewegenden elettrifden Stromes ausgesett find, und zeigt fich auch nur in einem fcmachen Grabe. Starfer wird fie, wenn man ben Rheophor ipis ral = oder fchraubenformig um ben ju magnetifirenden Gifendraht herumwindet, fo daß aber, um die Mittheilung des eleftrischen Stro= mes jur Geite zu verhuten, die einzelnen Windungen fich nicht berühren. Der Strom umfreiset bann ben Draht mehrmals, abnlich wie in bem Schweigger'ichen Multiplifator bie Magnetnadel, und es wird hierdurch die Aftion beffelben fo gehoben, bag die Ertheis lung bes Magnetismus felbit bann noch erfolgt, wenn ber Gifenbraht in Waffer, Glas ober ein anderes Mittel, bas bichter ift als Luft, eingeschlossen ift. Das Gifenftabchen AB (Fig. 24.), in die Sohlung eines Cylinders von Pappe geschoben, der mit Rupserbraht nach

Giner Richtung fpiralformig umwidelt ift, nimmt baher, fobalb bie beiben Enden bes Drahtes K und Z mit ben Bolen einer einfachen Bolta'iden Rette vereinigt werben, fehr bald ftarfe magnetifde Bo= larität an. Sat man die Drahtenden einige guß lang fortgeführt, um die Borrichtung ungenirt handhaben ju fonnen: fo fann man bamit, wie mit jedem andern Magnetftabe, auf Gifen wirken, Die Bole einer Magnetnadel prufen, lettere aus ihrer Richtung gieben u. f. w. Eben fo wird auch ber Stab magnetisch, wenn man ibn, in eine Gladröhre eingeschmolzen, in die Spirale legt. Dft find bagu nur wenige Augenblide nothig. - Die Lage ber Pole in bem jo magnetifirten Stabchen, ift von ber Richtung ber um baffelbe liegenden Drahtwindungen abhangig. Ift bie Spirale rechts, nach Urt ber Gange einer gewöhnlichen Schraube ober eines Propfenziehers gewunden: fo befommt es feinen Nordpol an bem Ende, wo ber eleftrifche Strom (unter welchem immer ber ber positiven Eleftricität zu verstehen ift, welcher befanntlich bei einer einfachen Kette von bem - Pole zu bem + Pole ober von bem Rupfer ju bem Binfe fließt, S. 73.*) anfangt, und feinen Gubpol an bem entgegengesetten Enbe; ift aber bie Spirale von rechts nach linfe gewidelt, fo wird bie Lage ber Bole in bem Ctabe bie um: gefebrte.

Wenn ber zu magnetifirende Gifenbraht etwas lang ift, und man den Draht abwechselnd rechts und links um ihn herumwinbet, indem man ibn, wenn er erft eine Strede rechts aufgewun= ben war, rudwarts biegt, und nun eine Strede weit linfe fortwinbet, bann wieder in entgegengesester Richtung fortführt u. f. w.: fo entstehen, wie bies auch bei bem Magnetifiren eines gu langen Gi= fenftabes mit einem gewöhnlichen Streichmagnet begegnet, mehrere unter einander abwechselnde Bole - fogenannte magnetische Folgepuntte - in ihm, wenn ber galvanische Strom eine Beit lang burch ben Multiplifator : Draht gegangen ift, und ber magnetifirte Drabt ftellt gleichjam ein Aggregat von mehrern fleinen Magneten bar. Man tann bie Gegenwart biefer Folgepunfte mahrnehmen, wenn man ben Gifendraht an ber Spipe einer balancirenden Dag= netnadel vorbeiführt, wo fich aus ber abwechselnden Anziehung und Abstogung berselben ergeben mitd, bag je zwei ber in ihm vorhande= nen hinter einander folgenden Bole entgegengefeste Richtung haben. -

Giebt man einem Ringe von Stahlbraht burch Drahtumwinbungen in allen seinen Theilen gleimäßigen Magnetismus, so zeigt
er, ganz gelassen, wegen des magnetischen Gleichgewichtes seiner einzelnen Theile, nirgends magnetische Polarität; eben so auch nicht,
wenn man den elektrischen Strom mittelft des senkrecht auf seine Gbene durch den Mittelpunkt desselben geführten Nheophors auf ihn
wirfen läßt. Zerschneidet man aber den Ring, so erhält man so
viel einzelne Magnete als Stücke, deren Pole alle in derselben Richtung situirt sind. Auf dieselbe Art zeigen sich auch die einzelnen Theile einer Stahlscheibe, durch deren Centrum man die Entladung geleitet hat, nach der Zerstückung magnetisch.

6. 79.

Berschiedene Elektro : Magnete. Berhältniffe, welche auf die Kraft derselben Einfluß haben. Elektromag = netische Tone. Hohle Elektromagnete. **Foule's** neue= ster besonders gestalteter Magnet mit Zink= Gußeisen= kette. Der kleinste Elektromagnet.

Man fann burch folde Multiplifator : Wirfung außerorbentlich ftarte fünftliche Magnete - fogenannte Eleftro = Magnete, ober wie fie in England benannt werden, temporare Magnete - qu Stande bringen, die an Bichfraft auf gewöhnliche Art bereitete fünft= liche und felbft natürliche Magnete weit übertreffen. Gewöhnlich wird bagu cylindrisches Stangeneisen, bas man in Gestalt eines Suf= eifens umbiegt, genommen. Schon eine einfache Rette, 3. B. ein einfacher Plattenapparat, wie er oben (§. 74.) beschrieben murbe, in ber bas Bint taum 1 🗆 Fuß Dberfläche hat, ift hinreichend, einem folden Sufeifen von 10 bis 12 Boll Lange und & Boll Dide, beffen beide Schenkel man mit etwa 40 bis 50 Windungen von 1 bis 10 Boll ftarfem Rupfer =, Gifen = ober Meffingbraht umwidelt hat, vorübergebend einen folden Grad von Magnetismus zu ertheis Ien, bag es an einem angesetten Anter ein Gewicht von 15 bis 20 und mehr Pfund tragen fann. Die von ben beiben Schenfeln bes Sufeisens abgehenden Drahtenden ber Spirale werben, ber innigen Berbindung wegen, am besten in zwei Schalden mit Quedfilber ein= getaucht, bie bann wieder an ben mit ben beiden Metallen bes gal= vanischen Apparates angelötheten Leitungebrahten in Berbindung fte-