Erster Abschnitt.

Von den in der Bierbrauerei wirkenden chemischen Elementen und ihren Eigenschaften.

§. 9.

Shemische Elemente oder Grundstoffe nennt man diejenigen hochst einfachen Materien, welche, bei einer fort= gesehten chemischen Sergliederung der natürlichen Körper, uns sern Beobachtungen dargeboten werden, und keiner fernern Zergliederung in ungleichartige Bestandtheile mehr unterworsfen sind *).

§. 10.

Von der großen Anzahl der in der Chemie bekannten Etemente kommen hier nur allein diejenigen in eine na= here Betrachtung, welche mit den Gegenständen der Bier=

^{*)} Die chemischen Elemente kommen nie ganz frei und ungesmischt in der Natur vor; sie mussen daher aus den Eigensschaften der Produkte erkannt und beurtheilt werden, die sie in der Mischung unter einander bilden. Aus der complicirten chemischen Mischung solcher Elemente entstehen nun die mehr gemischten Produkte, die in der Bierbrauerei gesbraucht werden: z. B. die Getreidearten, der Hopefen ic.

brauerei in einer nahern oder entferntern Beziehung fteben, und deren Kenntniß dem rationellen Bierbrauer uns umgänglich nothwendig ift.

8. 11.

Bu den Elementen, deren Kenntniß in der Bierbraues
rei unumgänglich nothwendig ift, mussen gezählet werden:
1) der Wärmestoff; 2) der Lichtstoff; 3) die Eleks
tricität; 4) der Sauerstoff; 5) der Wasserstoff; 6)
der Stickstoff; 7) der Kohlenstoff; 8) der Schwefel;
9) der Phosphor; sie sind diejenigen einfachern Grunds
stoffe, aus welchen die Getreidearten, das Wasser und
andere in der Bierbrauerei vorkommende Substanzen zus
sammengesetzt sind, und die bei den mannigsaltigen Operatios
nen in der Bierbrauerei eine mehr oder weniger wichtige
Rolle spielen.

12.

Die Gesammtzahl der und jest bekannten chemischen Elemente zerfällt überhaupt in sechs Abtheilungen. Das hin gehören: 1) die strahlenden oder unwägbaren Eles mente; 2) die säureerzeugenden Elemente; 3) die säurefähigen Elemente oder Metalloide; 4) die alkalierzeugenden Metalle; 5) die erderzeugenden Metalle; 6) die schweren oder selbsisskändigen Mestalle. Sie sollen näher erörtert werden, in wiesern sie Einsluß auf die Gegenstände der Bierbrauerei haben.

Erstes Rapitel.

Die strahlenben ober unwagbaren Elemente.

Erfte Abtheilung.

Bon dem Barmeftoff und der Barme.

13.

Warmestoff nennt man die Grundursache, aus welscher das Gefühl der Warme und Hipe hervorgehet. Der Warmestoff ist also die Ursache der Warme, und die Warmestoff ist also die Ursache der Warmestoffes abshängige Wirkung, ein Gefühl, welches, bei dem Eindruck des Warmestoffes auf die empfindbare Faser unsers Korspers, in und hervorgebracht wird.

§. 14.

Der Wärmestoff ist ein strahlendes und unwägbares un= sichtbares Wesen, und kann also durch das Gesicht nicht sinn= lich wahrgenommen werden; aber er besitzt eine überaus große Anziehung zu andern Materien, und die Fähigkeit solche auszudehnen, wenn er damit in Wechselwirkung tritt. Eben diese Ausdehnung ist es, welche die fühlbaren Organe unsers Körpers bei der Einwirkung des Wärmestoffes empsinden, und welche, nach den größern oder geringern Graden ihrer Wirkung, bald durch Wärme bald durch Hitze bezeichnet wird.

§. 15.

Der Warmeftoff kann fich unfern Sinnen auf eine dreifach verschiedene Weise offenbaren, namlich: abha=

rirend (anhängend), coharirend (zusammenhan= gend), und gemischt (chemisch=gebunden); und hier= aus entstehen auch eben so viel verschiedene Resultate seiner Wirfung, im Kontakt mit andern Substanzen.

§. 16.

Wenn er mit einer andern Substanz so in Anhängung tritt, wie das Wasser an unserer Hand, oder mit einem Schwamm, wenn wir beide darin untertauchen, so ersscheint der Körper für unser Gefühl bald warm bald heiß, und er strömt die Wärme an andere Gegenstände aus, die ihm nahe sind, wie z. B. ein geheizter Ofen, oder heißes Wasser, ein erhistes Stuck Metall oder Stein zc. 2c.

a. Im warmen Waffer, so wie in allen übrigen er= warmten Fluffigkeiten, existiet der Warmestoff bloß adharirend.

T. 17.

Wenn der Warmestoff hingegen coharirend wirkt, das ist, wenn er mit einer andern Substanz nicht bloß an der Außenstäche in Anziehung tritt, sondern solche in ihren kleinsten Massentheilen durchdringt: so hebt er den Susammenhang zwischen ihnen auf, entsernt sie von einander, und ändert ihre Form dergestalt, daß die starren Körper in tropsbare Flüsseiten, und die tropsbaren Flüssisseiten in die Form der Dünste dadurch übergeführt werden; aber in diesem Zustande der Cohasion hört der Wärmestoff auf, gegen unser Gefühl als Wärme zu wirken.

a. Beifes Baffer enthalt ben 2Barmeftoff bloß

adharirend (anhängend). Wenn aber das Eis schmilzt oder in Wasser übergehet, so wird der War= mestoff dadurch cohärirend gebunden. Wenn das Wasser focht, so wird es in Dünste oder Dam= pfe aufgelöst; beide enthalten den Wärmestoff co= härirend (zusammenhängend); er ist also die Ursache der tropfbarslüssigen, so wie der dunstsörmigen Ausdehnung des Wassers.

- b. Aus dem Grunde schmelzen Eis oder Schnee, wenn sie in einem Gefäse, über das Feuer gebracht werden, ohne sich zu erwärmen, so lange noch ungeschmolzene Theile derselben vorhanden sind: denn der Wärmes stoff, der mit ihnen in Cohasion tritt, wird verwendet, um sie tropsbarsssläss zu machen, ohne daß solcher ihre Temperatur erhöhen kann.
 - c. Ist alles Eis geschmolzen, so erwärmt sich nun das dars aus gebildete Wasser allmählig: denn nun kann keine Wärme mehr davon cohärirend gebunden werden, sondern tritt bloß damit in Adhäsion; es wird daher nach und nach warm und heiß.
 - d. Wenn das Wasser bis zum Sieden erhift ift, so gehet solches aufs neue mit der Warme in Cohasion; es verändert dadurch zum zweiten Male seine Form, und wird in Dunste verwandelt. Die Temperatur der Dunste ist daher der des siedenden Wassers gleich; sie enthalten aber eine weit größere Masse Warmestoff gebunden, der frei wird, wenn sie sich wieder zu tropfs bar aflüssigem Wasser verdichten. Daher kann man

durch Wafferdünste kaltes Wasser zum Kochen bringen; daher erhitzt sich das Wasser in den Kühlfassern der Branntweinbrennereien, vermöge der Wärme, welche die Branntweindunste bei ihrem Durchsgange durch die Kühlröhre absehen.

§. 18.

Wenn endlich der Wärmestoff mit einer andern Substanz in chemische Mischung oder Verbindung tritt, dann wird dieselbe dadurch zur Luft= oder Gasform aussgedehnt, aber die Ausdehnung ist konstant, und kann durch keine Veränderung der Temperatur (§. 20.) wieder versnichtet werden.

a. Im Zustande der chemischen Mischung oder Berbindung sindet sich der Warmestoff in der atmosphärischen Luft, so wie in allen übrigen luftformigen Flüssigkeiten oder Gasarten.

§. 19.

Wenn daher der Warmestoff mit einem andern Körper in Cohasion oder in chemischer Mischung steht, so ers scheint das Produkt dieser Verbindung allemal in einem aus gedehnten Zustande, und wird in derselben, nach der verschiedenen Form, bald tropsbare Flüssigkeit, bald Dunst, bald Gas genannt; und der Warmestoff kann nur dann wieder in Freiheit gesetzt und als empfindbare Warme wirksam gemacht werden, wenn mit der coharistenden oder chemisch verbundenen Materie (dem dunste oder gassähigen Stoff, dem Substrat) ein anderes Wesen in Cohasion oder in Mischung tritt.

- a. Der coharirende Warmestoff wird aus dem Was=
 fer entwickelt, beim Loschen des gebrannten Kalks
 mit selbigem.
- b. Bon einer gleichen Entwickelung hangt die fühlbare Warme ab, die wir bei dem Malzen des Getreis des, bei der Gahrung und bei der Faulniß der Körper mahrnehmen.
- c. Der chemisch gebundene Warmestoff wird das gegen aus der atmospharischen Luft entwickelt, beim Brennen der Körper in derselben; daher auch, ohne Mitwirkung der atmospharischen Luft, kein Körper brennen kann.

§. 20.

Wenn der Grad der Warme bestimmt wird, den ein Körper durch seine Adhasion mit dem Warmestoff ersleidet, so nennt man dieses seine Temperatur; und die Instrumente, durch welche die Temperatur der Körper bestimmt werden kann, werden Thermometer auch Theremoscope genannt.

Bom Thermometer und feinem Gebrauche.

§. 21.

Der Thermometer ift für die Bierbrauereien ein überaus wichtiges Infirument, ohne dessen Kenntniß und Anwendung man immer im Dunklen tappt, und nie zu eis ner klaren und deutlichen Einsicht über das größere oder gestingere Maaß der in einer Flüssigkeit oder einer starren

Subffang vorhandenen adharirenden Warme, und der davon abhangenden Temperatur, gelangen fann.

8. 22.

Der Thermometer bestehet in einer durchaus gleich weiten, immer aber nur sehr engen gläsernen Röhre (Taf. I. Fig. 1. a. b.), die unten mit einer kleinen Kugel o verse= hen ist, an deren Stelle auch ein Eylinder angewendet werden kann. Die Kugel und ein Theil der Röhre bis an d ist mit sehr reinem Quecksilber gefüllet. Von d an dis a ist aber das Rohr von aller über dem Quecksilber ste= henden Lust entleeret, und in a selbst zugeschmolzen. An dem Rohre entlang, von a bis e, sindet sich eine Skale an= gebracht, welche das Steigen des im Rohre eingeschlossenen Quecksilbers in der Warme und dessen Zusammenziehen oder Kallen in der Kälte andeutet.

Die Thermometerffale.

§. 23.

An jeder Thermometerstale unterscheidet man zwei feste Punkte, einen, welcher den Stand des Quecksilbers im schmelzenden Schnee oder im gefrierenden Wasser angiebt: er wird der Gefrierpunkt genannt. Einen Zweisten, welcher den Stand des Quecksilbers im Thermometer angiebt, wenn man solches in siedendes Wasser eintaucht: er wird der Siedpunkt genannt. Zwischen dem Gefrierspunkte und dem Siedpunkte ist die Skale in eine bestimmte Anzahl gleiche Theile abgetheilt. Ueber dem Siedpunkte, also auswärts, und unter dem Gefrierpunkte,

abwärts, finden sich mehrere solche Theile oder Grade, wovon die Erstern zur Angabe höherer Temperaturen; die Letztern aber zur Angabe niederer Temperaturen bestimmt sind.

§. 24.

Die Anzahl der Grade, in welche die Thermometers stale, in dem Abstande vom Gefrierpunkte bis zum Siedpunkte, abgetheilt ist, ist nicht bei allen Thermomes tern dieselbe, sondern richtet sich nach der Einrichtung, welche die Ersinder jener Skalen beliebt haben. Unter der großen Anzahl der jetzt bekannten Thermometerskalen wollen wir nur diesenigen hier näher erörtern, welche am gewöhnlichsten im Gebrauch sind, und daher gekannt seyn müssen: wir kennen selbige unter den Namen: 1) der Reaumürschen oder 80theiligen Skale; 2) der Fahrenheitschen oder 212theis sigen Skale; 3) der Celsiusschen oder 100theiligen, oder Eentesimalskale. Alle drei lassen sich aber leicht mit eins ander vergleichen*).

Preis, sondern nur auf die Gute desselben sehen. Ein guter Thermometer muß eine Röhre enthalten, die überall gleich weit ist; er muß mit völlig reinem, von aller anklebenden Luft und Feuchtigkeit befreieten Quecksilber gefüllet sehn, und darf über dem Quecksilber in der Röhre keine Luft enthalten, d. h er muß luftleer sehn. Die Umsstände, worauf man beim Ankauf eines solchen Thermomesters Rücksicht zu nehmen hat, sind folgende: 1) Man kehre solchen um, die Rugel nach oben, und beobachte, ob das Quecksilber im langen Rohre ruhig bis auf den Endpunkt

a. Der Meaumursche Thermometer.

§. 25.

Der Thermometer mit der Reaumurschen Stale (Fig. 2.) ift, zwischen dem Gefrierpunkte und dem Sied=punkte des Wassers, in 80 gleiche Theile abgetheilt, der=gestalt, daß, wenn das Instrument mit seiner Rugel in schmel=zenden Schnee gestellet wird, das in der Röhre besindliche Quecksilber sich bis auf O hinabsenkt; dahingegen, wenn sol=ches in siedendes Wasser getaucht wird, das Quecksilber sich (falls die Quecksilberhöhe in einem Barometer 28 Zoll beträgt) bis auf 80 emporhebt; niederwärts von 0 an werden indessen tiesere Grade der Kälte, und auswärts von 80 an, höhere Grade der Wärme angedeutet.

t

n

ß

r

r

=

n

15

I

25

r

re

n=

re

18

ťť

An merkung Der Grad der Kälte, bei welchem Schnee oder Eis schmilzt, oder reines Waffer gefriert, oder der Mullgrad am Thermometer, ist immer ein bestimmter Wärsmegrad. Nicht so verhält es sich bei dem Siedpunkte des Wassers. Da das Sieden des Wassers in einer Aussehnung desselben in Wasserdunst besteht, und der Druck der auf die Oberfläche des Wassers wirkenden Luftsäule nicht immer derselbe ist, weil die Luft bald dichter (schweser), bald dünner (leichter) wird, und solches einen sehr verschiedenen Stand des Quecksilbers im Barometer zu verschiedenen Zeiten veranlasset; so sollte billig, um harmos nirende Thermometer zu erhalten, ihr Siedpunkt immer nur bei 28 Zoll Barometerstand bestimmt werden.

binabfließt. 2) Man bevbachte, ob die herabfließende Queckfilberfaule zusammenhangend bleibt, ohne sich an irgend einer Stelle zu trennen. 3) Man neige dasselbe langsam, und b. Der Fahrenheitsche Thermometer.

§. 26.

Der Sahrenheitiche Thermometer befigt eine Stale, die zwischen dem Rullpunfte und dem Giedpunfte des Baffers in 212 gleiche Theile oder Grade abgetheilt ift; von bem mahren Gefrierpunfte (32°) an bis gum Siedpunkte des Waffers aber, in 180 Grade gerfallt. Der Rullpunkt am Sahrenheitschen Thermometer entftehet, wenn derfelbe in ein Gemenge von gleichen Theilen Schnee und Rochfalz eingetaucht wird; er ift alfo ein eingebil= beter Gefrierpunft, und liegt 32 Grade tiefer als ber mabre. Saucht man biefes Inftrument in fcmel genben Schnee; fo erhebt fich das Queckfilber im Rohre bis auf 32, welches der mahre Gefrierpunkt und mit o am Reaumurichen Thermometer übereinftimmend ift: folglich find 180 Grade am Sahrenheitichen Thermometer übereinfrimmend mit 80 Graden am Reaumurfchen; und fo find auch 24 Grade Fahrenheit übereinftimmend mit 1 Grad Reaumur; weil 180, durch 80 dividirt, jum Quotienten 2% giebt.

> bemerke, während man es gegen das Licht halt, ob das berabfließende Quecksilber immer einen gleich dicken Cylinder im Rohre bildet. 4) Man tauche selbiges mit der Rugel in siedendes Wasser, und beobachte, ob die Quecksilbersaule im Mohre sich bis auf den an der Stale angegebenen Siedpunkt ausbehnet.

c. Der Celfinsiche ober Centesimalthermometer.

8. 27.

Der Celsiussche oder Centesimalthermometer, mit der hunderttheiligen Skale, hat seinen Gefrierspunkt bei Null, und seinen Siedpunkt bei 100. Der Absfrand zwischen beiden ift also in 100 gleiche Theile oder Grade getheilt. Da dem gemäß 100 Grade dieses Thermometers mit 80 Graden nach Reaumur und 180 Graden nach Fahsrenheit gleich sind, so ist auch ein Grad der hunderttheis ligen Skale mit 1% Reaumur, oder mit 1% Fahrensheit gleich; und so können alle diese Thermometerskalen leicht mit einander verglichen werden.

- a. Zeigt z. B. der Reaumursche Thermometer + 60 Grad, d. i. 60° über dem Gefrierpunkte und man will nun wissen, wie viel dieses nach dem Fahrenheit= schen beträgt, so ergiebt sich solches aus folgender Formel: 60 . 2½ + 32 = 167, d. h. es wird 60 mit 2½ multiplicirt, und dem Produkte 32 zu addirt giebt 167°.
 - b. Will man hingegen wissen, wie viel 167 Grad Fah=
 renheit nach Reaumurschem Grade betragen, so
 ergiebt sich dieses aus folgender Formel: 9: 4 =
 167 32: X = 60, d. h. wenn von 167,32 abge=
 30gen, und der Rest von 135 mit 4 multiplicirt wird,
 so beträgt dieses 540, und dieses durch 9 dividirt, giebt
 zum Quotienten 60 Grad Reaumur 20. 20.

Thermometer gum Gebrauch in ber Bierbraueret.

§. 28.

Die für die Bierbrauereien bestimmten Thermomester mussen billig eine solche Einrichtung haben, daß sie in kalten, so wie in siedenden Flussigkeiten können untergetaucht werden, ohne daß ihre Skale damit in Berührung kommt. Die von der vorgeschriebenen Art, bei welchen die Skale in einem gläsernen Nohre eingeschlossen ist, sind hierzu am zwecksmäßigsten, man kennt sie unter dem Namen der chemischen Thermometer.

§. 29.

Gewöhnlich haben die Thermometer nur eine Länge von 8 bis 12 Zoll. Zum Operiren in der Bierbrauerei bedarf man sie aber länger, um genau damit beobachten zu können, und nicht von dem Dunste gehindert zu werden. Man läßt sie sich zu dem Behuse 24 bis 36 Zoll lang machen, um sie hinreichend tief in Flüssigkeiten eintauchen zu können, und dadurch an der Beobachtung der Skale nicht gehindert zu werden*).

^{*)} Die kurzen Thermometer sind deshalb in den Bierbrauereien nicht gut zu gebrauchen, weil man wegen des Dunstes die Ziffern an der Skale nicht leicht erkennet, welches bei einem Thermometer mit 2 bis 3 Fuß langem Nohre aber sehr bequem geschehen kann, weil dann der Theil, woran die Skale ist, außerhalb des Dunskes liegt. Ich habe diese langen Thermometer mit vielem Nuken seit einigen Jahren einz geführt. Sie werden an dem untern Theile, da wo die Kugel sist, mit einer Hulse von Blech umgeben, um die Kugel

Rugen bes Thermometers in ber Bierbrauerei.

§. 30.

Der Thermometer ist für die meisten technischen Gewerbe eines der unentbehrlichsten Instrumente, weil ohne dessen Unswendung man nie im Stande ist, von der Temperatur einer Substanz sich eine richtige Vorstellung zu machen, obgleich hierauf, besonders in den Operationen der Bierbrauerei, so außerordentlich viel ankommt.

8. 31

Dahin gehören vorzüglich die genaue Beobachtung 1) der Temperatur des Wassers, welches zum Einmeischen des Malzes gebraucht wird; 2) der Temperatur der Malzkeller und des zu malzenden Getreides in denselben; 3) die Temperatur der Würze, wenn solche zum Stellen mit. der Hefe geschiest senn soll; 4) die Temperatur der gährenden Flüssigskeiten und des Gährungsraums, in welchem die Gährung vorgehet.

is anillist of 32. Some in sid and the bild

Will man von einem folchen Thermometer Gebrauch maschen, so ist es hinreichend, die Kugel desselben mit demsienigen Körper, bessen Temperatur erforschet werden soll, in

vor dem Zerbrechen zu schützen; auch werden sie von dem Mechanikus, Herrn Greiner sen, hieselbst, in einem Kutteral von Holz angefertigt, mit welchem sie eingetaucht werden konen, wobei alle Gefahr des Zerbrechens hinweg fallt. Thersmometer solcher Art sollten sich hillig in jeder Bierbrauerei befinden.

Berührung zu bringen, und 3 bis 4 Minuten lang damit in Berührung zu erhalten, da denn der Stand des Queckfilbers im Thermometerrohr die Temperatur des Körpers nach den Graden der Skale andeutet. Es zeige zum Beispiel der Stand des Queckfilbers, vom Gefrierpunkt aufwarts, 25 Grad, so bezeichnet man dieses mit + 25° (d. i. Plus 25 Grad). Stehet das Queckfilber aber etwa 5 Grad unter dem Gefrierpunkt, so wird dieses mit — 5° (d. i. Mi= nus 2 Grad) bezeichnet.

Unmerkung. Die gewöhnlichen Thermometer fonnen blog ba benutt merben, wo man es mit Barmegraben zu thun bat, bie ben Giedpunkt bes in ihnen als thermoscopische Subffang eingeschloffenen Quedfilbers (b. i. + 600° Fabrenheit, ober + 2523° Reaumur, ober + 291° Celfius) nicht überffeigen; es murbe fich fonft ausbehnen und bas glaferne Robr gerfprengen. Fur die Bestimmung ber bobern Grade ber Site bedienet man fich, ba wo fie vorfommen, am beffen bes Bedgwoodichen Pprometers, beffen bugrofcopifche Subffang in Cylindern aus Thon bestehet, die in eine Stale von Meffing eingreifen. Es grundet fich auf die Eigenschaft bes Thons, fich in farfen Graben der Site zusammenguziehen, ohne fich in der Ralte wieder auszudehnen. Jeder einzelne Grad am Bed ge woodschen Phrometer ift gleich mit + 130° Fabrenbeit, ober 43% Reaumur. Gein Mullgrad iff gleich + 1077 Sahrenheit ober + 464° Reaumur. Diefes Instrument findet aber in der Bierbrauerei feine Unmendung.

Bertheilung der Barme.

§. 33.

2Benn zwei Materien von gleichartiger Beschaffenheit,

3. B. Wasser und Wasser, oder Würze und Würze, unter bestimmten Quantitaten und unter bestimmten Temperaturen, mit einander gemengt werden, so setzt der wärmere Körper einen Theil seiner Wärme an den kalztern ab, und erwärmt diesen, dahingegen sich jener um eben so viel erkältet, bis endlich beide auf eine gemeinschaftliche Temperatur gekommen sind. Man nennt solches Vertheiz lung der Wärme.

§. 34.

Sind die Gewichte (die Massen), oder die Maaße (die Volumina) der mit einander zu mengenden gleicharztigen Substanzen, so wie ihre Temperaturen, bekannt, so läßt sich die Temperatur des Gemenges, welche daraus herzvortreten muß, im voraus dadurch bestimmen: daß man das Gewicht eines jeden Einzelnen mit seiner Temperatur multiplicirt, die beiden Produkte zusammen addirt, und die daraus hervorgehende Summe durch die Summe der Gezwichte dividirt, da denn der Quotient die gesuchte Tempezratur ergiebt.

a. Man habe z. B. 2 Maaß Bierwürze, und ihre Temperatur sen + 8 Grad Reaumür. Man habe ein Maaß derselben Würze und ihre Temperatur sen \pm 30 Grad Reaumür, so hat man $\frac{2 \cdot 8 + 1 \cdot 30}{2 + 1 \cdot}$ oder $\frac{16 + 30}{3}$ d. i. $\frac{408}{3} = 15\frac{1}{2}$ °, welches nun die Temperatur des Gemenges ist.

Auf gleiche Weise kann nun auch gefunden werden, wie viel man von zwei Flussigkeiten von verschiedenen Temperatu= ren mit einander mengen muß, um ein Gemenge von verlang= ter Temperatur zu erhalten.

a. Man verlangt g. B. eine Burge gu haben, beren Tems peratur 96° Fahrenheit (= 28° Reaumur) fenn foll. Man hat eine Portion vorrathig, beren Temperatur 60° Fabr. (= 124 Reaumur) ift, und eine andere, beren Temperatur 180° Fabr. (= 65% Reaumur) ift; wie viel muß nun von jeder genommen werben, um ein Gemenge zu erhalten, beffen Temperatur 96° Fahr. (= 28% Reaum.) beträgt? Hier haben wir, wie oben gefagt, jum Refultate 96 - 60 : 180 - 96 = 36 : 84, d. i. = 3 : 7, (nach der Fahrenheitschen Sfale); ober 284 - 124 : 657 - 284 = 16 : 373, b. i. = 3 : 7 (nach ber Reaumurichen Gfale). Folglich muffen 3 Theile Burge von 180° Fahr. mit 7 Theilen von 60° Fahr. vermengt werden, um das Gange von 96° Fahr. oder 28% Reaum. ju erhalten; vorausgesest, daß beide Urten ber Burge von gleichem Behalte ober gleicher Dichtigfeit waren.

Leitungsfähigkeit ber Rorper fur bie Barme.

§. 36.

Wenn man Körper von verschiedener Art, z. B. Was= fer, Del, Holz, Stein, Metall, Stroh, Kohle, Asche, Luft :c. in einen gemeinschaftlichen Raum von einer gegebenen Tem= peratur bringt, so erwärmen sie sich nicht mit gleicher Ges
schwindigkeit, sondern die Metalle und das Oel erwärmen
sich am schnellsten, diesen folgt Stein, dann Wasser, dann Asche, dann Stroh, dann Kohle, dann Luft, 20. 20.3; und wenn sie endlich auf eine gemeinschaftliche gleiche Tems
peratur gekommen sind, so erkälten sie sich in umgekehrter
Ordnung, nämlich früher die Metalle, dann das Oel und
die Steine, später das Holz, das Stroh, die Asche
die Kohle und die Luft.

§. 37.

Jene Eigenschaft nennt man die Leitung öfahigkeit der Körper für die Wärme; und ein Körper, welcher die Wärme am schnellsten durch sich hindurch streichen läßt, wird ein stärkerer, der, welcher sie am langsamsten hindurch leitet, wird ein schwächerer Wärmeleiter genannt.

§. 38.

Der Nutzen, welchen die Bierbrauereien aus iber Kenntniß von der verschiedenen Wärmeleitungsfähigkeit der Körper ziehen können, ist mannigfaltig und wichtig für die Ersparung an Brennmaterial. So seiten eiserne Brauspfannen die Wärme langsamer fort als kupferne, und Wasser wird, bei einem gleichen Auswahde von Brennmatezial, in jenen später siedend, als in diesen. So werden mit Steinen ausgelegte Malzdarren langsamer erwärmt, als die mit Metallplatten ausgelegten, weil Stein ein schwächerer, Metall ein stärkerer Wärmeleiter ist.

§. 39.

Eben fo taffen fich aus ber Kenntnif von der verfchies

benen Warmeleitungefabigfeit der Rerper, Ber= theile fur die Ersparung an Brennmaterial bei dem Gin= mauern der Braupfannen gieben. Gine Braupfanne Die mit einer boppelten Mauer umgeben ift, bergeffalt, baf die eine in einer Entfernung von vier oder feche Boll von der andern absteht, und fo, daß der Zwischenraum gwifden bei= ben entweder mit Luft, ober mit geftofenen Solgfol = ten, oder mit ausgelaugter Ufche ausgefüllet ift, fann 25 bis 30 Procent weniger Brennmaterial bedurfen, um jum Rochen erhitt, und im Rochen erhalten zu werden, als eine andere, deren Mauerwerk durchaus maffiv ift; weil jene Ma= terien, womit die Swifdenraume ausgefüllet werden, viel folechtere Barmeleiter ausmachen, als ber Mauerftein; folg= lich die Barme, welche fich mabrend ber Berbrennung bes Brennmaterials entwickelt, badurch unter ber Pfanne mehr gufammengehalten, und vor dem Musffromen burch die Wande in die freie kalte Luft geschüht wird. Die eingeschloffene fill= ftebende Luft ift unter jenen Materien ber fcmachfte War= meleiter, und leiftet bier auch bie beffen Dienfte.

Zweite Abtheilung.

Bom Lichtstoffe und dem Lichte.

min determin attigeligite 19.0410.8 erent Interferent committee

Das Licht, welches die Urfache des Sehens ausmacht, ist ein unwägbares strahlendes Clement, welches nur allein durch das Auge wahrgenonmen werden kann. Ueber die Masterie des Lichtes: ob folches ein elementarisch einfaches

Wesen ober ein Produkt der Mischung zweier verschiedener Elemente (Lichtstoff und Wärmestoff) ausmacht, darsüber haben wir zur Zeit keine Kenntniß. Seine Urquelle ist unsehlbar die Sonne; aber es wird auch bei der Berändezung mehrerer irdischen Körper entwickelt, wie beim Brenzung, beim Reiben der Körper ze. Es scheint daher, vielleicht in einem verkörperten Zustande, einen Bestandtheil mehrerer zusammengesetzten organischen und anorganischen Subsstanzen auszumachen. Vielleicht ist es auch übereinstimmend mit der Elektricität. Eine ausführliche Untersuchung darzüber ist ein Gegenstand der Naturschre.

Das Licht ist eine strahlende Materie, deren Strahlen, wenn sie senkrecht auf durchsichtige Materien fallen, sie durchschrigen, von undurchsichtigen aber zurückgeworfen werden, die daher als Spiegel wirken; dagegen das Licht, wo es auf durchsichtige Materien (wie Glas, Wasser 20.) unter einem schiefen Winkel einfällt, während seines Durchganges gebrochen, d. i. von seiner vorigen Richtung abgelenkt wird. Sein wohlthätiger Einfluß auf das organische Leben, ist allgemein bekannt; als Gegenstand der Bierbrauerei kommt solches nur beim Prozess des Malzens in nähere Betrachtung, wie weisterhin erörtert werden soll.

§. 42.

Das Licht, im reinen Zustande, kann nur leuchten, nicht warmen. Wenn folches aber, wie das Gonnenlicht, mit andern Materien in Berührung tritt, die eine Zers sehung desselben zu veranlassen vermögend sind, so wird Warme daraus entwickelt, und nun entsteht zugleich das Phano= men des Leuchtens und das Phanomen der Warme.

Teuer.

§. 43.

Wenn freies Licht und freie Warme gemeinschafts lich wirken, so nennt man das Phanomen Feuer. Feuer kann also immer nur da entstehen, wo Licht und Warme gemeinschaftlich im freien Zustande wirksam sind. Ist solches durch das reine Sonnenlicht veranlasset, wie z. B. durch Brennglaser oder Brennspiegel, dann wird dasselbe Sonnenseuer genannt; wird solches hingegen durch die Verbrennung der gewöhnlichen Brennmaterialien veranlasset, dann wird dasselbe Küchenseuer genannt; und ist gemeisniglich mit sauren, bligen und andern Dünsten gemengt.

Dritte Abtheilung. Bon ber Elektricität.

§. 44.

Wenn Glas, Harze, Schwefel ze, mit der Hand oder mit einem wollenen Lappen, oder mit einem Kahenfell gerieben werden, so ziehen sie leichte Körper an, und stoßen sie nach einiger Zeit wieder ab; wobei man im Dunkeln ein Phanomen des Leuchtens wahrnimmt. Tene Erscheinung nennt man elektrisch, und die Ursache derselben wird Elektricität genannt. Es scheint, daß zwei in ihren Wirkungen einander entgegengesehte Elektricitäten im Weltall anerkannt werden müssen, die in allen Körpern des Weltalls in einem

gebundenen Buftande verborgen liegen, und nur in dem Mo= ment des Entwickelns ihre Wirkung zeigen konnen.

§. 45.

t=

er

te

68

ch

be

ie

et,

st.

nd ell

en

ng

f=

cn

int

em

Won der Elektricität abhängig ist auch das Phanosmen des Gewitters (Blit und Donner): denn Elektricität und Gewitter materie ist ein und eben dasselbe. Der Dunstskreis entwickelt stets mehr oder weniger Elektricität im freien Zustande, bald positiv, bald negativ. Ihr Einfluß auf den Prozes der Fermentation ist allgemein bekannt, und wird bei der speciellern Abhandlung dieses Gegenstandes näsher erörtert werden. Eine vollkommene Entwicklung aller Eisgenschaften der Elektricität gehört vor das Forum der Physik.

Bierte Abtheilung. Bon bem Magnetismus.

S. 46.

Unter den mannigsachen Sisenerzen sindet sich eins (der Magnetstein), welches die Eigenschaft besitht, Sisen, Kosbalt, Nickel ic. anzuziehen, und zwar an zwei entgegenges setten Punkten, die man magnetische Pole nennt. Diese Wirkung muß unsehlbar einer wirkenden Ursache zugeschrieben werden, die Magnetismus oder magnetische Kraft genannt wird. Auch scheint dieselbe Kraft in allen übrisgen Metallen, besonders im Sisen (vielleicht auch in allen andern Körpern) in einem gebundenen Zustande versborgen zu liegen, und nur erst durch die Trennung sich thätig zeigen zu können; daher ein positiver und ein

negativer Magnetismus anerkannt wird, von denen eis ner stets eine Nichtung nach Norden, der andere nach Süden hat; also einen nördlichen und einen südslichen Magnetismus voraussest. Neuere Erfahrungen haben zwischen der magnetischen und der elektrischen Kraft eine große Uebereinstimmung dargethan. Ob und in wiesern der Magnetismus in den Operationen der Bierbrauerei thätig ist, weis man zur Zeit noch nicht. Seine ausführstiche Erörterung gehört vor das Forum der Naturlehre.

Zweites Kapitel. Die faureerzeugende Elemente.

Erfte Abtheilung.

Von bem Sauerftoff und bem Sauerftoffgas.

§. 47.

Gewisse elementarische, an sich selbst nicht faure Masterien haben die Eigenschaft, wenn sie mit andern an sich nicht sauren Materien unter bestimmten proportionalen Verhältnissen in Mischung treten, solche in die Beschaffenheit der Sauren umzuwandeln: sie werden aus dem Grunde säureerzeugende Elemente genannt. Von diesen sind der allgemeinen Chemie zur Zeit nur zwei bekannt, der Sauersstoff und der Wasserstoff.

§. 48.

Sauerstoff (auch Oxygen und Saure=erzeugen= der Stoff) wird ein chemisches Element eigener Art ge= nannt, nannt, welches die Eigenschaft besist, in der Berbindung mit einer bedeutenden Anzahl anderer elementarischer Matestien, so wie auch mit schon gemischten Elementen, Sausten zu erzeugen; oder sie doch dergestalt zu verändern, daß durch ihre Berbindung mit dem Sauerstoff ihre vorige Besschaffenheit ganzlich verloren gehet.

§. 49.

Der Sauerstoff liegt in der Natur sehr häusig versbreitet, aber nie rein und frei, sondern immer schon mit anz dern Elementen verbunden. So sindet derselbe sich: a) an Wärmestoff gebunden und dadurch in einen luftsörmigen Zustand übergeführt, im Sauerstoffgas; b) an säurestäshige Basen oder Substrate gebunden, in den meisten Säuren; und 3) in allen organischen und anorganischen Ogyden, welche Erstere, immer sehr häusig als näshere Bestandtheile, in den mehr gemengten und gemische ten organischen Körpern angetrossen.

Anmerkung. Mit dem Namen Gas wird in der Chemie jede luftformige Fluffigkeit bezeichnet die, in ihren chemischen Eigenschaften, von der atmosphärischen Luft verschies den ist. Jede einzelne der bekannten Gasarten ist also ein Produkt der Berbindung eines eigenen gasfähigen Subsstrats mit Warmestoff.

Sauerftoffgas.

§. 50.

Das Sauerstoffgas oder Ogygengas ist daher nichts anders, als ein Produkt der Verbindung des Sauerstoffes mit dem Wärmestoff. Iener ist das gasfähige Substrat, der Wärmestoff macht das solches ausdehnende

Mittel aus. Es macht in diesem Zustande einen steten Bestandtheil oder Gemengtheil in der atmosphärischen Luft aus, und zwar denjenigen, wodurch die atmosphärische Luft allein das Vermögen besitht, die Respiration (das Athmen) der thierischen Geschöpfe, so wie das Verbrennen der verbrennlichen Körper zu unterhalzten: daher auch jene Erfolge, nämlich die Respiration und die Verbrennung, in einer eingeschlossenen atmosphärischen Luft nur so lange dauern können, bis das darin entshaltene Sauerstoffgas eingesaugt worden ist; dahingegen sie im luftleeren Raume, oder in einer Luft, die kein Sauerstoffgas enthält, gar nicht brennen können*).

§. 51.

Wenn das Sauerstoffgas seinen Sauerstoff an eine andere Basis absetz, so wird der Wärmestoff daraus frei. Geschieht solches mit Entwickelung von Licht und Wärme, so wird dieser Erfolg Verbrennung genannt. War die den Sauerst off bindende Basis frei vom Licht=stoffe, dann erfolgt die Verbrennung bloß mit Ausströmung der Wärme. Enthielt aber jene Basis auch Lichtstoff gebunden, so erfolgt die Verbrennung mit Entwickelung von Licht und Wärme zugleich, und dieses Phanomen wird nun Feuer (§. 43) genannt. Geschiehet die Verbindung des

^{*)} Aus dem Grunde erlöschen brennende Lichte, wenn sie in eis nen Bottich gehalten werden, worin Bier in Gahrung iff; so wie in einem Keller, wo Bier in Gahrung ift, Lichte ers loschen und Menschen gleich betäubt werden.

Sauerfroffes mit einem Substrate, ohne Entwickelung von Feuer, so wird der Erfolg Oxydation genannt.

17

2

n

is

=

10

1=

t= en

in

in

us

10

it.

t=

ng

ff

ng

rd

es

et=

ff;

ers

5. 52. d and company

Bei der einen so wie bei der andern Art der Verz brennung tritt also allemal der Sauerstoff mit dem verz brennlichen Substrate in Verbindung, und erzeugt in dieser Verbindung ein neues Produkt, das, nach der verschiez denen Quantität des damit verbundenen Sauerstoffes, bald Oxyd, bald Säure genannt wird.

§. 53.

Dergleichen Oxyde und Sauren werden indessen nicht allein durch den Weg der Kunst erzeugt, wenn der Sauer= froff mit oxydirbaren und sauerbaren Basen in Anzziehung tritt; sondern man sindet sie auch fertig gebildet in der Natur verbreitet, und zwar als nahere Bestandtheile in verschiedenen zusammengesetzten organischen und anorga= nischen Substanzen gegenwärtig.

§. 54.

Bon den natürlichen organischen Oxyden, in so fern sie als Gegenstände der Bierbrauerei wichtig sind, gehözen hierher: 1) das Amylum oder Kraftmehl in den Geztreidearten; 2) der gummige Bestandtheil in ihnen; 3) das Tricitin (Kleber oder die Rolla) in den Geztreidearten; 4) der Zucker und der Schleimzucker 5) die Hese oder Barme; 6) das Bier selbst; 7) das saure Bier; 8) der Wein.

ma 272 6 500 m 6. 1655, 113 m militaria

Wenn indeffen gleich eine überaus große Angahl fowohl

einfacher elementarischer als auch gemischter Matezien sich mit dem Sauerstoffe verbinden können, so folgt doch nicht daraus, daß das Produkt ihrer Verbindung immer eine Sauerstoff verbunden, immer nur Wasser; die Meztalle erzeugen damit Metallopyde, und nur wenige von den Lettern, so wie die anderweitigen fäurefähigen Substrate, erzeugen mit ihm, nach dem verschiedenen quanztitativen Verhältniß, bald Opydule, (Subopyde) bald Opyde, bald Superopyde, bald wirkliche Säuren*).

§. 56.

Dieses so häusige Vorkommen des Sauerstoffes, als bildendes Element in den Gegenständen der Vierbrauerei, so wie seine fast ununterbrochene Wechselwirkung mit andern Elementen, machen denselben zu einem durchaus wichtigen Gesgenstande, welcher beim Prozes des Malzens der Getreis bearten, beim Gahren der Würze, beim Erzeugen der Hefe oder Värme, beim Säuern der Würze, und bei vielen andern Erscheinungen in der Vierbrauerei, eine übersaus wichtige Rolle spielt.

^{*)} Das Kraftmehl ober die Stärke ist z. B. ein Pflanzenorydul. Wird solche mit Schwefelsäure und Wasfer gekocht, so geht sie in eine süße Substanz, den Stärkezucker, über; dieser ist ein Pflanzenoryd; eine noch
größere Masse Sauerstoff, mit dem Stärkezucker vereis
nigt, ändert ihn in Essig, also in eine Säure um.

Zweite Abtheilung.

Bom Bafferftoff und bem Bafferftoffgas.

§. 57.

t

37

n

5

Das Wasser, welches, in seinem vollig reinen Zustande, vormals für ein höchst einfaches elementarisches Wesen angessehen wurde, ist ein Produkt der Mischung aus zweien wessentlich verschieden gearteten Elementen. Das eine von diessen ist der Sauerstoff, das zweite ist ein Wesen eigner Art, welches Wasserstoff, auch wasserzeugender Stoff oder Hydrogen genannt wird.

§. 58.

Der Wasserstoff, als selbstständiges Element der Korsperwelt betrachtet, kann im völlig reinen Zustande nie dargestellt werden. Mit andern Elementen verbunden, sinden wir ihn aber sehr häusig in den organischen Erzeugnissen verbreistet. In einem Bolumverhältniß von 2 Wasserstoff zu 1 Sauerstoff, oder in einem Gewichtsverhältniß von 11, 1 Wasserstoff zu 88, 9 Sauerstoff im Hundert, gebunden (nach Berzelius), sinden wir ihn im reinen Wasser. An Kohlenstoff gebunden, sindet er sich im Kohlenwasserstschaft, dem Gementoff gebunden, in dem Zucker, dem Gummi, dem mehlartigen Bestandtheil der Getreidearten, dem Honig, dem Weinge Welle.

Bafferftoffgas.

§. 59.

Wischung tritt, so wird er dadurch zu einer gassormigen Flüsssieit ausgedehnt, die Wasserstoffgas oder Sydrogensgas genannt wird, und sich dadurch von andern Gasarten auszeichnet, daß sie 1) 10 bis 15mal specisisch leichter als die atmosphärische Luft ist; 2) daß sie brennende Körsper erlischt und lebende Thiere, wo nicht tödtet, doch bestäubt, wenn sie hineingebracht werden; 3) daß sie hingegen, in der Vermengung mit atmosphärischer Luft oder mit reinem Sauerstoffgas, bei der Annäherung eines brensnenden Lichtes, selbst entzündet wird, knallend verbrennt, und, indem sie ihren Wasserstoff an den Sauerstoff abset, Wasser erzeugt*).

§. 60.

Ein folches Wafferstoffgas wird in allen benjenigen Fällen entwickelt, wo Waffer zerlegt wird und seinen Was=
serstoff mit Wärmestoff in Verbindung sehen kann. Die=
ses ist der Fall, wenn ein Stück glübendes Eisen in sie=
bend heißes Wasser getaucht wird, wobei sich augenblick=
lich ein luftsormiges Fluidum entwickelt, das bei der Anna=

^{*)} Wenn 2 Theile Wafferstoffgas mit 1 Theil Sauerstoffs gas, dem Umfange nach, mit einander gemengt werden und das Gemenge angezündet wird, so verbrennt solches mit einem gewaltsamen Knall, und es wird reines Waffer gebildet. Jenes Gemenge wird baber auch Knallgas genannt.

herung eines brennenden Lichtes sich entzündet; es ift ber gasformig sich entwickelnde Wasserkoff, der aus der Bersfehung des Wassers hervorgegangen ift, dagegen das Wasser seinen Sauerstoff an das Eisen abgesetzt hat.

§. 61.

12

=

17

ie

:=

=

it

1=

f

n

=

2=

2=

6=

1=

f=

10

m

et.

Muf gleiche Weise wird jenes Bafferftoffgas ent= wickelt, wenn Gifen, Bint ober ein anderes bagu schickliche Metall in mit Baffer verdunnten Gauren (mit Ausnah= me der Salpeterfaure) aufgeloft wird; auch hier erfolgt eine Berlegung des Waffere, es fest feinen Sauerftoff an das Metall ab, welches dadurch orndirt wird, und der 2Baf= ferftoff wird, mit Barmeftoff verbunden, ale Baffer= ftoffgas entwickelt. Daffelbe ift ber Fall, wenn man roths glubende Roblen in fiedendheißem Baffer ablofcht. Das luftformige Weien, welches bier ichnell entwickelt wird, ift ein Gemenge von Wafferstoffgas, von kohlenftoff= faurem Gas und von Kohlenwafferstoffgas. Baffer wird hier jum Theil zerlegt, es fest feinen Sauer= ftoff an den Roblenftoff ab, wodurch fohlenftofffau= res Gas (f. 16.) gebildet wird; dahingegen ber 2Baffer= ftoff, mit Barmeftoff verbunden, als Bafferftoffgas, und mit einem Theil Kohle verfett, als Kohlenwaf= ferftoffgas entweicht.

§. 62.

Gine folche Zerlegung des Waffers und darauf gegrun= dete Entwickelung vom Bafferstoffgas erfolgt auch beim Malzen bes Getreides und bei einer zu schnell getriebenen Gahrung der Biermurge, fo wie bei der Faulnif aller vegetabilischen und animalischen Subffangen.

Anmerkung. Ganz reines Wasserstoffgas gewinnt man, wenn reines Wasser mittelst der Voltaschen Säule, durch hineingeleitete Metalldrähte zersett wird. Edle Metalle (Platin, Gold oder Silber) entwickeln am posistiven Pol der Säule Sauerstoffgas, am negativen hingegen wird Wasserstoffgas entwickelt. Wendet man unedle Metalle an (z. B. Kupfer), so entwickelt sich am negativen Pol etwas Wasserstoffgas, am positiven hingegen wird Metalloryd gebildet. Meist eben so rein gewinnt man das Wasserstoffgas, wenn die siedend beisen Dünsse von reinem Wasser über reines glübend des Eisen hingeleitet werden, das als Eisenoryd dabei zurück bleibt. Das durch die Ausschung der Metalle in mit Wasser verdünnter Säure erhaltene Wasserstoffgas ist nie vollkommen rein.

Drittes Kapitel.

Die Metalloibe ber faurefahigen Gubftrate.

§. 63.

Metalloide, auch faurefahige Substrate, oder saurefahige Basen nennt man eine Anzahl, an sich ein= facher elementarischer Substanzen, welche, ohne einen metallischen Karakter zu besigen, gleich den Metallen, sich gerne mit dem Sauerstoff (einige auch mit dem Wasser= stoff) verbinden, und unter bestimmten Verhältnissen Sauren damit zu bilden vermögend sind. Zu diesen Metalloiden oder

fäurefähigen Substraten gehören zur Zeit: 1) der Stickstoff; 2) der Kohlenstoff; 3) der Schwefel; 4) der Phos= phor; 5) die Chlorine; 6) die Jodine; 7) die Borine; 8) die Fluorine und 9) das Selen. Nur die fünf ersten kommen bei der rationellen Erklärung mehrerer Erfolge, die sich in den Operationen der Bierbrauerei darbieten, in nähere Betrachtung; die vier lestern gehören bloß vor das Forum der allgemeinen Chemie.

Erfte Abtheilung.

Bon dem Stickfroff und dem Stickfroffgas.

δ. 64.

Stickstoff wird ein eigenthumliches Element in der Körperwelt genannt, welches, unter mehrern seiner wesentlichen Eigenschaften, sich besonders dadurch auszeichnet, daß es, mit seinem ungefähr vierfachen Gewicht Sauerstoff (§. 48) verbunden, diejenige besondere Saure erzeugt, die im Sal=peter gebunden angetroffen wird: er wird daher auch Sal=peterstoff genannt.

Stickftoffgas.

§. 65.

Wenn der Stickstoff mit dem Warmestoff in Misschung tritt, so wird er dadurch in die Lufts oder Gassorm übergeführt, und erscheint nun als Stickstoffgas, das seisnen Namen daher erhalten hat, weil lebende Thiere augensblicklich darin getödtet werden, und brennende Körper darin erlöschen.

Man gewinnt das Stickstoffgas im reinen Zustande,

1) wenn Salpetersäure mit Hulfe der Voltaschen Säule, durch Platindraht, zerlegt wird, wo sie sich in Stickstoffgas und Sauerstoffgas trennt; 2) wenn frisches Muskelfleisch mit schwacher Salpetersäure, in einer pneumatisch chemischen Vorrichtung (einem Gasapparate), bei 16—18° Reaumur behandelt wird; 3) wenn man, im verschlossenen Raume, Phosphor in atmosphärischer Luft verbrennt.

Atmofpharifche Luft.

§. 67.

Die atmosphärische Luft, in der wir athmen und leben, und in welcher die Körper brennen, ift ein natürzliches Gemenge von Stickstoffgas und von Sauerstoffzgas, in einem Verhältniß von 79 Theilen des Erstern und 21 Theilen des Lettern, dem Raume nach. Wenn daher Körper in einem eingeschlossenen Raume dieser Luft brennen, so nehmen sie den Sauerstoff daraus in sich und zerlegen das Sauerstoffgas, dagegen das Stickstoffgas nun, im reinen Zustande abgeschieden, übrig bleibt.

§. 68.

Eine solche Abscheidung des reinen Stickfroffgases gewinnt man, wenn Phosphor oder Metalle in der at= mosphärischen Luft, unter einer gläsernen Glocke einge= schlossen, verbrannt werden; der Phosphor geht hierbei, in Berbindung mit dem Sauerstoffe, in Phosphorsaure, und die Metalle gehen in Metallogyde über. Das Stickstoffgas, vom Sauerstoffgase befreiet, bleibt das gegen rein guruck*).

§. 69.

In Verbindung mit dem Sauerstoff, und einigen ans
dern Elementen, besonders dem Wasserstoffe und dem Kohs
lenstoffe, vereinigt, macht der Stickstoff auch einen elemens
tarischen Bestandtheil in vielen organischen Substanzen aus?
wie z. V. 1) in den Getreidearten und den Hülsens
früchten; 2) in der Hefe oder Bärme; 3) im Eiweiß,
im Blute, im Fleische, und in der thierischen Gals
lerte. Bermöge seines Vorkommens in den Getreidears
ten und der Hefe, spielt er also eine wichtige Rolle in den
Gegenständen der Bierbrauerei, welches weiterhin näher erörs
tert werden wird. Rein, ohne Verbindung mit irgend einem

^{*)} Das Stickstoffgas bleibt indessen nur dann rein zurück, wenn ein Körper in eingeschlossener atmosphärischer Luft verbrennt, falls er nicht, als verbrennliches Substrat, selbst geeignet ist, in Verbindung mit dem Sauerstoffe, ein gase förmiges Produkt zu erzeugen. In diesem Falle ist das rücksständige Stickstoffgas mit der neu gebildeten Gasart gesmengt. Dieß ist der Fall, wenn ein Talglicht, ein Wachsslicht oder eine Lampe mit brennendem Weingeist, in einer gläsernen mit atmosphärischer Luft gefüllten Glocke brennt, Sie brennen nur eine kurze Zeit; das unter der Glocke übrigbleibende Gas ist dann ein Gemenge von Stickstoffgas und von kohlenstoffsaurem Gas, welches letztere aus dem Kohlenstoffe, den jene Körper als Bestandtheil ents halten, und dem Sauerstoff der Luft gebildet worden ist.

andern Clement, fann der Stickfoff aber nie fur fich dar= geffellt werden,

Stidffofforydul, Stidffofforyd, unterfalpetrige Saure, falpetrige Saure, Unter Salpeterfaure, Salpeterfaure.

§. 70.

Man betrachtet den Stickstoff, ziemlich allgemein, als ein einfaches Element. Nach Berzelius, und zwar auf wich= tige Gründe gestüßt, ist er aber schon ein Produkt der Misschung, aus Nitricum, einem zur Zeit für sich nicht darsstellbaren metallischen Substrat und einem geringen Anstheil Sauerstoff; und zwar aus 1 Atom oder Mischungssgewicht Nitricum (= 6) und 1 M. G. Sauerstoff (= 8) zusammengesetzt; sein Atom oder Mischungsgewicht ist daher 14.

§. 71.

In diesem Zuftande kann er sich noch unter 6 verschiede= nen Verhaltnissen mit dem Sauerstoffe verbinden, woraus eben so viel verschieden geartete Produkte hervorgehen; ais:

- a) das Stickstofforydul; aus 1 M. G. Stickstoff und 1 M. G. Sauerstoff.
 - b) Das Stickstofforyd; aus 1 M. G. Stickstoff und 2 M. G. Sauerstoff.
 - c) Die unterfalpetrige Saure; aus 1 M. G. Stick= froff aus 2½ M. G. Sauerstoff.
 - d) Die falpetrige Saure; aus 1 M. G. Stickstoff und 3 M. G. Sauerftoff.
 - e) Die Untersalpetersaure; aus 1 M. G. Stick= froff und 3. M. G. Sauerstoff.
 - f) Die Galpeterfaure; aus 1 M. G. Stieffroff und

4 M. G. Sauerstoff; welches für hundert Gewichtstheile dieser Saure 30, 50 Stickstoff und 69, 50 Sauerstoff beträgt.

Anmerkung. Nur die lettere Saure, welche im gemeinen Leben Scheidewasser genannt wird, findet, obschon selten, eine Anwendung in der Bierbrauerei. Sammtliche, hier genannte anderweitige Produkte des Stickstoffes mit dem Sauersstoff, gehören mehr vor das Forum der allgemeinen Shemie.

Zweite Abtheilung.

Bon dem Roblenftoff und der Roblenftofffaure.

§. 72.

Wenn reine in verschlossenen Gefäßen gut ausgeglühete Holzkohle, unter Zuströmung der nothigen Masse atmossphärischer Luft oder auch reinem Sauerstoffgas (§. 50), verbrannt wird, so verzehrt sie sich nach und nach, unter Ausströmung von Licht und Wärme, das schwarzfärsbende Wesen der Kohle verschwindet völlig, und es bleiben zulest kaum vier bis fünf Procent des Gewichts der Kohle, in Gestalt einer mehr oder weniger farbenlose Asche, zurück.

oldan old harm si 5. 73.

Bei jener Verbrennung ist das schwarzfärbende Prinzipium der Kohle mit dem Sauerstoffe der at= mosphärischen Luft oder des reinen Sauerstoffgases in Mischung getreten, und gasförmig entwickelt worden, da= gegen nun die übrigen Theile der Kohle als Usche zurück geblieben sind.

§. 74.

Jenes ichwargfarbende Pringipium der Roble

wird Kohlenstoff genannt, und macht ein eigenes Element in der Körperwelt aus, das in allen organischen Substanzen überhaupt, aber auch in vielen anorganischen, gegenwärtig gefunden wird, und unter den Elementen, welche in den Erzgeugnissen der Bierbrauerei vorkommen, eine überaus wichtige Rolle spielt.

Anmerk. Eben so wie ganz reine Kohle, verhält sich der Diamant, wenn er in reinem Sauerstoffgas in einem verschlosses nen Naume verbrannt wird. Er scheint daher der reinseles mentarische Kohlenstoff zu seyn; oder eine Berbindung desselben mit einem andern zur Zeit nicht bekannten Elemente auszumachen. Nach Obbereiner ist der Diamant aus 12 M. G. Kohlenstoff und 1 M. G. Sauerstoff zus sammengesest.

§. 75.

Der Kohtenstoff ist ein verbrennliches Element, das aber in der Natur niemals völlig rein, sondern stets schon mit andern Elementen gemischt vorkommt. So erscheint der Rohlenstoff in Berbindung mit Wasserstoff, salzigen und erdigen Materien und einer geringen Quantität Sauerstoff, in Gestalt der Kohle: sie macht daher ein unreines Kohlen=
stofforydül aus. In diesem Zustande besitzt die Kohle die Eigenschaft, gegen animalische Substanzen als ein fäul=
niswidriges Mittel zu wirken; so wie sie die Eigenschaft besitzt, übelriechendem Wasser seinen stinkenden Geruch, dem
Branntwein seinen Fuselgeruch zu benehmen, und farbige
Vlüssigseiten zu entsärben: Eigenschaften, die der Kohle man=
che nügliche Anwendung auch in der Bierbrauerei geben.

Roblenftoffornd und Roblenftofffaure.

§. 76.

Meiner Ansicht nach kann der reine Kohlenstoff sich unter drei Verhaltnissen mit dem Sauerstoff verbinden; 3. B.:

- a) Als Kohlenstofforydül: aus 1 M. G. Kohlen=
 stoff (=6) und M. G. Sauerstoff (=4); welches
 also in hundert Gewichtstheilen aus 60 Theilen Koh=
 lenstoff und 40 Theilen Sauerstoff zusammenge=
 seht wird. In solchem Zustande liegt er wahrscheinlich
 in der Kohle verborgen.
 - b) Als Rohlenstoffoxyd: aus 1 M. G. Rohlens stoff (= 6) und 1 M. G. Sauerstoff (= 8) zus sammengeset; welches also in hundert Gewichtstheilen 42,12 Kohlenstoff und 57,88 Sauerstoff beträgt.
 - c) Als Kohlenstoffsaure: aus 1 M. G. Kohlen=
 stoff (= 6) und 2 M. G. Sauerstoff (= 16)
 zusammengeset; welches für hundert Gewichtstheile
 27,20 Kohlenstoff und 72,80 Sauerstoff beträgt.

S. 77.

Das Kohlenstofforyd entwickelt sich im gasformis
gen Zustande als Kohlenorydgas, wenn Kohle angezüns
det wird, und verbrennt mit einer blauen Flamme. Es ist
nicht vermögend, das Leben der Thiere und das Brennen
der Körper zu unterhalten; daher wird die Luft in einem
Zimmer verdorben und tödtlich gemacht, wenn Kohlen darin
brennen, oder wenn die zum Rauchsang führenden Röhren der

Stubenöfen verschloffen werden, bevor die darin befindlichen Rohlen in den rothglubenden Zuffand übergegangen find.

§. 78.

Mit dem Sauerstoff, dem Wasserstoff, und mehreren andern Elementen verbunden, macht der Kohlenstoff auch einen bildenden Bestandtheil im Zucker, im Weingeist, in den Oelen, in den Getreidearten, im Gummi, im Pflanzenschleim und in vielen andern Substanzen aus, die als Hulfsmittel in den Bierbrauereien vorkommen; so wie derselbe bei der Gährung der mit Hefe gestellten Würzze eine wichtige Rolle spielt: seine Kenntniß kann daher in einem Gewerbszweige wie die Bierbrauerei nicht entbehrt werden.

Die Roblenftofffaure und bas fohlenftofffaure Gas.

§. 79.

Wenn der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff eine völlig gesättigte Verbindung eingehet, so ist das Produkt dies ser Verbindung eine Saure eigener Art, welche Kohlensstoffsaure genannt wird. Um sie zu erzeugen, treten (§. 76 c.) 27,20 Theile Kohlenstoff und 72,80 Theile Sauerstoff mit einander in Mischung. Kommt diese Kohslenstoffsaure mit Wasser und mit Wärmestoff in Mischung, so verbindet sie sich mit Beiden, gehet in einen luftsormigen Zustand über, und wird nun kohlenstofssausres Gas genannt; und in hundert Gewichtstheilen des geswöhnlichen kohlenstofssauren Gases sinden sich, dem Gewicht nach, 24,72 Theile Kohlenstoff, 66,18 Theile

Sauerstoff und 9,10 Theile Wasser mit einander ver= bunden *).

€. 80.

Der Kohlenstoff ist also ein saurefähiges Substrat, das wir in Gestalt der Kohlenstoffsaure, auch sehr häusig an andere Materien gebunden in der Natur anstressen; so wie derselbe, wenn er mit Sauerstoff verbunzden, als bildendes Element, in andern Materien vorhanden liegt, bei ihrer Entmischung, oft in die Gestalt der Kohlensstoffsaure übergehet, und als kohlenstoffsaures Gasentwickelt wird.

§. 81.

So finden wir die Kohlenstoffsaure gebunden: 1) an Kali in der Pottasche; 2) an Natron in der Soda; 3) an Kalk im rohen Kalkstein, in der Kreide, im Marmor, in den Austerschalen, in den Sierschalen 20., und sie wird, wenn jene Materien in Essig oder eine Saure aufgelost werden, unter einem heftigen Ausbrausen, als kohlenstoffsaures Gas daraus entwickelt.

^{*)} Die Kohlenstoffsaure wird erzeugt, und als kohlens stoffsaures Gas entwickelt, da wo nur immer Kohlensstoff, Sauerstoff, Wärmestoff und Wasser in gehös rigem Verhältniß in Mischung treten, z. B. beim Brennen des Holzes, des Torfes, der Steinkohlen, der Talglichster und Oellampen, bei der Gährung des Biers und der Branntweinmeische, beim Athmen der Menschen und Thiere, beim Malzen des Getreides zc.

Unmerkung. Um aus jenen Materien fohlenftofffaures Gas zu entwickeln, bedient man fich einer fleinen glafernen Blafde. In ihre Deffnung paffet man einen Rorfftopfel, ber in der Mitte durchbohrt ift. In der Deffnung des Stopfele befeftigt man den einen Schenfel eines wie diefe Figur (1) gebilbeten glafernen Barometerrobres luftbicht. Wird in bie Flafche Effig, Salpeterfaure ober eine andere Gaure gegoffen, bis jum dritten Theil ihres Maumes; bann Rreide oder ein anderer der vorhergedachten Korper, in fleinen Studen eingetragen, die Deffnung mit bem Stopfel verfchloffen, bann die entgegengesette Deffnung des Rohrs in ein Gefäß unter Baffer geleitet: fo lofet fich ber Rorper in ber Gaure mit Braufen auf, und aus ber Deffnung bes Robrs werden Luftblafen entwickelt. Wird die Deffnung des Robrs mit einem mit Baffer gefüllten Gefage überfingt, fo fleigen die Luftblafen binein, verbrangen bas Baffer baraus, und bas Befaß ift nun mit fohlenftofffaurem Gas gefüllt.

§. 82.

Sben so erzeugt sich die Kohlenstoffsaure aus ihren bildenden Elementen, dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff, bei der Gahrung des Biers und des Weins. Von der Entwickelung des kohlenstoffsauren Gases ist der stechende saure Geruch abhängig, und das Sischen und Brausen, welche die Weinjahrung begleiten.

(3

ft

20

be

§. 83.

Mit Waffer gemengt, findet sich das kohlen ftoffs faure Gas gegenwartig: 1) im Selterwaffer, und in den verschiedenen andern Mineralwaffern; 2) mit Bier gemengt, in allen mouffirenden Bieren; 3) mit Wein

gemengt, im mouffirenden Champagner= 2Bein. Der frechende Geruch und der pitante fauerliche Gefcmack jener Bluffigkeiten find allein von bem barin ents haltenen und fich baraus entwickelnden fohlenftofffauren Gafe abhangig *).

8

m er

18

il=

a=

16: De

en

er:

in

es res

31,

ar=

98

cen

ent

18.

iff

en

ff=

in

icr

in

until the sent as and a firm 84. Ited affect, and fun fines Das fohlenftofffaure Bas ift alfo eine luftfor= mige Gaure. Go lange baffelbe im gasformigen Bu= fande existirt, loscht es brennende Lichter aus, und le= bende Thiere, die man hineinbringt, werden augenblicklich getobtet; es fann baber in den Gahrungsraumen, mo felbiges entwickelt wird, fur das Leben der Arbeiter fehr nachtheilig werden. Mit Baffer geschüttelt wird es vollfommen da= von eingefaugt, und ertheilt ihm die Beschaffenheit einer schwachen Saure. Manne ad ich rengen ich

5. 85. and and

Mus bem Grunde findet man die Rellerraume, in welchen große Maffen Bier, (fo auch Weinmoft), in Gahrung begriffen find, oft bis an die Decke mit kohlen= ftofffaurem Gas angefüllet, fo daß brennende Lichter darin auf der Stelle verloschen und lebende Menschen darin betäubt zu Boden geschlagen, ja getödtet werden, wenn man

^{*)} Daher verliert das Bier feinen pikanten fechenden Geschmad und Geruch und feine mouffirende Eigenschaft, wenn folches entweder in offenen oder in schlecht verschloffenen Gefäßen aufbewahrt wird, und wird schaal, weil bann die Koblenfoffsaure daraus entweicht.

fie nicht schnell rettet. Man thut baber wohl, in einen folden Raum erft ein brennendes Licht hinein zu leiten, um gut feben, wie hoch die Schicht bes tohlenftofffauren Ga= fes reicht, um, wenn ein Menfch hineingehet, mit bem Ropfe fich außerhalb ber Schichte bes Gafes zu befinden, weil er fonft auf der Stelle betaubt wird; denn ba, wo ein Licht brennt, fann auch ber Menfch athmen. 19910 1 603 mege Churc. Co land, 380ff. go im gat bermigen 3 me

Das mit ber Roblenftofffaure gemengte Waffer wird badurch zu einem Auflofungemittel fur ben Ralt, fur verschiedene Erden und für das Gifen. In folden Ber= bindungen findet man die Rohlenfrofffaure fehr baufig in vielen Brunnen= und Quellmaffern gegenwartig; und jene Beftandtheile konnen ein folebes Baffer fur die Bierbrauer oft fehr nachtheilig machen: ein Beweis, wie wichtig die Renntniß ber Roblenftofffaure und bes fob= tenftofffauren Gafes in ben Operationen ber Biers brauerei ift. On all gant ma

pointe abnorna Dritte Abtheilung. ad manualifaff

mind weren Bon dem Schwefel und pur mind

nom menn andrem innere s. 87. all ing nedelt ug idminer .

Der Ochwefel, welcher allgemein befannt ift, macht ein eignes Erzeugniß der Natur aus, ein Metalloid oder faurefahiges Subftrat, das zwar vorzüglich im Mines ralreiche vorfommt, außerdem aber auch als ein entfernter Beftandtheil in den Erzeugniffen des Thier= und Pflan= genreichs vorgefunden wird. In feinem reinen Buffande er=

scheint er konkret, von gelber Farbe, geruchs und geschmackstos, sehr sprode, wenn er gerieben wird elektrisch, in der Wärme schmelzbar, dann flüchtig und entzündbar, unter Mitzwirkung der atmosphärischen Luft, wobei er mit blauer Flamme brennt, und in einen erstickenden, säuerlich riechenden Dunst aufgelöst wird.

1=

m

1=

ofe

er

dit

Jit

Ter

für

er=

ifig

ig;

die

wie

1)=

er=

icht

der

ne=

rter

n=

er=

fidenben Gernin ber blomm. 88. Sie ergeigt fich abet

Der reine Schwefel kann fich unter vier Berhaltniffen mit dem Sauerstoff verbinden, woraus eben so viel verschieden geartete Produkte hervorgehen. Dahin gehoren:

- a) Die unterschweflige Saure oder hyposchwefs lige Saure; aus 1 M. G. Schwefet (= 16) und 1 M. G. Sauerstoff (= 8); in hundert Gewichtstheisen aus 66,88 Schwefel und 33,20 Sauer= stoff zusammengesetzt.
- b) Die schweflige Saure aus 1 M. G. Schwe=
 fel (=16) und aus 2 M. G. Sauerstoff (=16);
 in hundert Gewichtstheilen aus 50,144 Schwefel und
 49,856 Sauerstoff zusammengesetzt.
- c) Die Unterschweselsäure oder Hpposchwesels saure aus 1 M. G. Schwesel (=16) und 2½ M. G. Sauerstoff (=20); in hundert Gewichtstheis len aus 44,59 Schwesel und 55,41 Sauerstoff zusammengeseht.
- d) Die Schwefelsaure aus 1 M. G. Schwefel (= 16) und 3 M. G. Sauerstoff (= 24); in hundert Gewichtstheilen aus 40,14 Schwefel und 59,86 Sauerstoff zusammengesest.

Von jenen Substanzen kommt in der Folge nur die schweflige Saure in einige Betrachtung; die übrigen gehören vor das Forum der allgemeinen Chemie.

orment round that to take \$. \$89. a springing inthe

Die schwestige Saure erzeugt sich, wenn ber Schwestel an der freien Luft entzündet wird, und verbreitet ben erstickenden Geruch der blauen Flamme. Sie erzeugt sich aber auch, wenn die wirkliche Schweselsaure mit Schwesel, mit Kohle, mit Harz oder einem andern entogydirenden Körsper gemengt erhist wird, der der Schweselsaure einen Theil ihres Sauerstoffs entzieht, wodurch sie in den Zustand der schwestligen Saure übergeführt wird. So wird sie auch gebildet beim Ausschweseln der Weins und Biersfässer, indem man brennenden Schwesel darin brennen läßt, um die darin enthaltene Luft des Sauerstoffes zu berausben, und dessen verderbliche Einwirkung auf Bier und Wein zu zerstören. Mit Wasser verset, erscheint sie als eine schwache liquide Saure, die wie brennender Schwesefel fel riecht.

alsjamidiaduck and if. 90. rendiasant all (a

Die Schwefelsaure wird entweder durch die trockne Destillation des vorher kalzinirten Eisenvitriols, in welschem sie an Eisenoxyd gebunden liegt; oder durch die Bersbrennung des Schwefels in Mischung mit dem achten Theil Salpeter, in mit Blei ausgeschlagenen Kammern, unster Mitwirfung von Wasserdunsten, und nachmaliger Konscentration der schwachen Saure bereitet. Siesisk diessisch, von 1,850 specisischem Gewicht, und wirkt auf alle organische

Substanzen zerftorend ein. Im gewöhnlichen Sprachge= brauch wird sie auch Bitriolol genannt.

ie

IT

2=

1=

er

١,

1=

in

rd

ie

r=

t,

u=

in

ne

e=

ne

el=

2r=

eil

n=

n=

ig,

che

§. 91.

Mit vielen andern Elementen verbunden, befindet sich der Schwefel im Fleische, in den Haaren der Thiere, im Eigelb, im Kleber oder Tritiein des Getreides und der Hulfenfrüchte, in der Hefe oder Barme und spielt in ihnen eine mehr oder weniger wichtige Rolle, wenn sie in Zerstörung und Fäulniß übergehen, wobei er in Form stinsfender Gasarten entwickelt wird.

Januar manning & 92,000

Wenn der reine Schwefel mit dem Wafferstoff in Mischung tritt, so erzeugt sich dadurch eine eigene Verbinzdung, die Schwefelwasserstoff (auch Hydrothions saure) genannt wird; und wenn der Schwefelwassersstoff mit Warmestoff in Mischung tritt, so wird er das durch zu einer gassormigen Flüssigseit ausgedehnt, welche Schwefelwasserstoffgas (auch hydrothionsaures Gas) genannt wird. Der Schwefel kann sich unter zwei Verhältnissen mit dem Wasserstoff verbinden; in beiden Verhältnissen erscheint das Produkt als eine Saure, die bald hydrothionige Saure, bald Hydrothionsaure gesnannt wird.

- a) 1 M. G. Schwefel (= 16) und & M. G. Wafferstoff (= 1/2) bildet die hydrothionige Saure,
 die in hundert Gewichtstheilen aus 97 Schwefel
 und 3 Wasserstoff zusammengesetzt ift.
- b) 1 M. G. Schwefel (= 16), mit 1 M. G. 2Baf-

ferftoff (= 1) verbunden, giebt die Sydrothions faure, die in hundert Gewichtstheilen aus 94 Schwestell und 6 Theilen Wafferstoff zusammengeset ift.

§. 93.

Der Schwefelwasserstoff und das Schwefelwas=
serstoffgas verbreiten einen stinkenden Geruch, wie faule
Eier, sie sind entzündlich, und mit dem Wasser mengbar.
Aus dem Daseyn von beiden entstehen die stinkenden, den
faulen Eiern ähnlichen Gerüche, welche während der Fäul=
niß aus den animalischen oder vegetabilischen Substanzen ent=
wickelt werden; werden dagegen die stinkenden Dünste, welche
sich dabei entwickeln, entzündet, so verbrennt der Wasser=
stoff in Verbindung mit dem Sauerstoffe der Luft,
und der Schwefel wird als ein gelbes Pulver daraus
niedergeschlagen. An Wasser gebunden, sindet der Schwefel=
Wasserstoff sich in den natürlichen Schwefelquellen.

Bierte Abtheilung. Bon dem Phosphor.

§. 94.

Phosphor nennt man eine eigenthumliche, leicht entsundbare Substanz, welche nur dadurch, daß man sie, unter Wasser bedeckt, vor dem Zutritt der Luft aufbewahrt, vor der von selbst erfolgenden Entzündung geschüßt werden kann; unter Mitwirkung der atmosphärischen Luft aber, schon bei einer Temperatur von 22 bis 30° Reaumur, sich von selbst entzündet, mit einer blendenden Flamme brennt, und in die Beschaffenheit einer eigenthumlichen Saure übergehet, die Phosphorsaure genannt wird.

Der Phosphor ist eine einsache Substanz. Wird er im reinen Sauerstoffgas oder in der atmosphärisschen Luft entzündet, so entwickeln sich Licht mit Wärme verbunden, und der Phosphor mit dem Sauerstoff verbunden, erzeugt die Phosphorsäure.

tog, 96, toggilling nagimad

n

e

8

r

ei

ft

ie

Der Phosphor kann sich unter vier Verhaltniffen mit dem Sauerstoff verbinden, und eben so viel verschiedene Produkte liefern. Dahin gehoren:

- a) Die Unter= oder hypo=phosphorige Saure: aus 1 M. G. Phosphor (= 16) und aus & M. M. G. Sauerstoff (= 6) gebildet, sie enthalt in hundert Gewichtstheilen 73,4 Phosphor und 26,6 Sauerstoff.
- b) Die phosphorige Saure aus 1 M. G. Phos= phor (= 16) und 1½ M. G. Sauerstoff gebildet. Sie enthalt in hundert Gewichtstheilen 56,53 Phos= phor und 73,47 Sauerstoff.
- c) Die Unterphosphorsaure aus 1 M. G. Phos= phor (= 16) und 2½ M. G. Sauerstoff gebildet; in hundert Gewichtstheilen aus 47,85 Phosphor und 52,15 Sauerstoff zusammengeseht.
- d) Die Phosphorfaure aus 1 M. G. Phosphor (= 16) und 2½ M. G. Sauerstoff (= 20) gestilbet; in hundert Gewichtstheilen aus 44 Phosphor und 56 Sauerstoff zusammengesetzt.

Kommt der Phosphor mit dem Wasserstoff in Berührung, so vereinigt sich derselbe mit diesem, und erzeugt ein neues Produkt, welches Phosphorwasser= stoff genannt wird. Durch die Verbindung mit dem Wärmestoff wird der Phosphorwassersoff zur gas= formigen Flüssigkeit ausgedehnt, die Phosphorwasserserschen ähnlichen Geruch auszeichnet, und dei der Berührung mit der atmosphärischen Luft von selbst entzündet wird. Das Leuchten der faulen Sesischnet wird. Das Leuchten der faulen Sesischnet wird.

§. 98.

Wenn gleich der Phosphor nie vollständig gebildet in der Natur angetroffen wird, auch, wegen seiner leichten Berbrennlichkeit bei der Temperatur, unter welcher wir leben, nicht vorkommen kann; so macht er doch einen Bestandtheil sehr vieler gemischten Substanzen aus, in denen solcher an andere Elemente gebunden ist.

§. 99.

So findet der Phosphor 1) an Sauerstoff gebun= den, sich in der Phosphorsaure, die in dieser Verbindung in der Husse und dem Mehl aller Getreidearten angetroffen wird; 2) an Wasserstoff gebunden, sindet sich der Phos= phorstoff in den Sumpfen, entzündet sich bei seiner Ent= wickelung daraus, und erzeugt so die sogenannten Irrlichter. 3) Mit Kohlenstoff, Schwefel, Wasserstoff und Stickstoff verbunden, sindet er sich im Kleber der Ge= treidearten, in der Hefe und in andern Gegenständen, die in der Bierbrauerei vorkommen; daher die Kenntniß des Phosphord in jenem Gewerbszweige, zur Erklärung der darin vorkommenden Erscheinungen, unentbehrlich iff.

Bunfte Abtheilung. 1100 ihmed inne

sham sonal Bon Ser Chtorine.

cine folde Chtorfore aus im frofindliferen Zustand hinges

Mit dem Namen Chlorine, oder auch schlechtweg Chlor, wird ein eignes saurefähiges Element bezeichnet, das mit Meztallen verbunden Chlorüren und mit Wasser floff verbunz den diejenige Saure erzeugt, die an Natron gebunden im Küchensalze, dem Steinsalze und dem Meersalze gezfunden, und aus dem Grunde Salzsaure oder Hydrozchlorinsaure genannt wird. Mit Sauerstoff verbunz den, kann hingegen die Chlorine bald als Chlorinopyd, bald als chlorinige Saure, bald als Chlorinsaure erzscheinen, je nachdem der Sauerstoff im größeren oder kleizneren Berhältniß mit der Chlorine verbunden ist.

\$. 101.

Man gewinnt die Chlorine, wenn Salzsäure mit Mangan = Superoxyd (Braunstein), oder irgend eis nem andern Superoxyd in Berührung tritt. Hierbei wird der Salzsäure der Wasserstoff entzogen, der mit dem Sauerstoffe des Oxyds Wasser erzeugt, wobei die Chlos rine als ein gasförmiges Fluidum von gelber Farbe ents mickelt wird, das man Chloringas nennt.

Das Chloringas besitzt einen durchdringenden erstikkenden Geruch, bleicht die farbigen Begetabilien weiß, setzt Phosphor, Metalle und Schwefel in Entzündung, wenn sie damit in Berührung gebracht werden, und erzeugt damit Chlorüren. Das Küchensalz in seinem, im Feuer geschmolzenen, völlig wasserfreien Zustande, macht eine solche Chlorüre auß; im krystallisirten Zustand hingez gen ist es hydrochlorinsaures oder salzsaures Naztron. Da das Rochsalz auch einen Gegenstand der Bierzbrauerei ausmacht, so kommt, zur nähern Erkenntniß deselben, auch die Chlorine hierbei in einige Betrachtung.

Die übrigen Elemente, die Jodine, die Borine, die Fluorine und das Selen finden in der Bierbrauerei zur Zeit noch gar keine Anwendung; sie gehören bloß vor das Forum der allgemeinen Chemie, brauchen aus dem Grunde hier auch nicht näher erörtert zu werden.

den biejenige Sa

§. 104.

Wir finden hier diejenigen chemischen Elemente im Kurzen zusammengestellt, welche bei den Gegenständen der Biersbrauerei mehr oder weniger thätig sind, deren Kemntnissalso nothwendig vorausgesetzt werden muß, weil sie den zureischenden Grund von mehreren dabei vorkommenden Erscheinungen in sich enthalten, und weil ohne deren Kenntniß jene Erscheisnungen nicht erklärt und entwickelt werden konnen. Der gesmeine, bloß empirische Bierbrauer, der sein Metier bloß handwerksmäßig, nach altem hergebrachten Schlendrian betreibt,

wird sich freilich um eine solche Kenntniß nicht bekümmern; der denkende Mann hingegen, dem es nicht genüget, das Meschanische seines Metiers zu kennen, der auch eine rationelle Ansicht desselben verlangt, der wird mit Vergnügen die Mühe ergreifen, sich mit den dahin einschlagenden Grundkenntnissen der Chemie vertraut zu machen.

Biertes Rapitel.

Don ben metallischen Elementen.

§. 105.

Die Metalle, in ihrem chemisch reinsten Zustande gedacht, bilden eine eigene Klasse chemisch einfacher Elemente, die zur Zeit noch nicht in heterogene Theile haben zergliedert werden konnen. Die meisten kommen unter den Erzeugnissen des Mineralreichs vor; einige machen aber auch entfernte Bestandtheile in den Begetabilien und den Animalien aus.

§. 106.

Die chemisch reinen Metalle zeichnen sich durch einen mehr oder weniger hervorstechenden Glanz (den Metallsglanz), vollkommene Undurchsichtigkeit, starke Leistungskraft für die Elektricität und die Bärme, mehr oder weniger leichte Verbrennlichkeit, wenn sie bei hohen Temperaturen mit der atmosphärischen Luft oder mit dem Sauerstoffgas in Contact gesetzt werden, so wie mehr oder weniger Dehnbarkeit oder Brüchigkeit unster dem Hammer aus.

Anmerkung. Man unterscheibet die Metalle gewöhnlich in

gern Dehnbarfeit, in debnbare und in bruchige.

§. 107.

Die allgemeine Chemie kennt zur Zeit 40 verschies ben geartete Metalle, wovon hier allein nur diejenigen in nas here Betrachtung gezogen werden, welche nahere oder entfernstere Beziehung mit den Gegenständen des Brauwesens haben.

Anmerkung. Jene 40 Metalle sind: I. Kalium. 2. Mastrium. 3. Calcium. 4. Barium. 5. Strontium. 6. Listhium. 7. Magnium. 8. Allumium. 9. Silicium. 10. Pttrium. 11. Berillium. 12. Zirkonium. 13. Gold. 14. Platin. 15. Silber. 16. Quecksilber. 17. Palladium. 18. Kupfer. 19. Zinn. 20. Zink. 21. Kadmium. 22. Nikkel. 23. Blei. 24. Eisen. 25. Mangan. 26. Anstimon. 27. Arsenik. 28. Bismuth. 29. Tellur. 30. Kosbalt. 31. Bolfram. 32. Molybdan. 33. Cerer. 34. Uran. 35. Chrom. 36. Titan. 37. Tantalum. 38. Ossmium. 39. Nhodium. 40. Fridium.

Metallorybe.

Werden die reinen Metalle auf irgend einem schieflichen Wege mit Sauerstoff in Verbindung gesetzt, so ver= lieren sie ihren Zusammenhang, Metallglanz, Dehnbarkeit und Leitungsfähigkeit für die Elektricität. Der Uebergang eines Metalles in diesen Zustand wird Oxydation, und das Pro= duft ein Oxyd des Metalles genannt.

§. 109.

Die Orydation eines Metalles fann auf vier verschiede= nen Wegen erzielet werden: 1) wenn Metalle im rothglubenden Zustande mit Sauerstoffgas in Berührung erhalten wer= den; 2) indem man solche, im glühenden Zustande, mit dem Dunste des sieden den Wassers in Berührung set; 3) instem sie in Vermengung mit Salpeter in einen glühenden Zustand versetzt werden; 4) indem man sie in mit Wasser verdünnten Sauren auflöst.

- a) Im ersten Fall vereinigt sich das Metall mit dem Saus erstoffe der atmosphärischen Luft, wobei Licht und Wärme entwickelt werden.
- b) Im zweiten Fall setzt das Wasser seinen Sauer=
 ftoff an das Metall ab, wobei Wasserstoffgas ent=
 wickelt wird.
- c) Im dritten Fall vereinigt sich das Metall mit dem aus der zersetzten Salpeterfaure sich entwickelnden Sauerstoffe.
 - d) Im vierten Fall nimmt das Metall, begünftigt durch die Saure, den Sauerstoff aus dem mit der Saure verbundenen Waffer in sich, daher Wafferstoffgas entwickelt wird. Nur wenn Salpetersaure gebraucht wird, entwickelt sich Stickstoffogydgas; weil hier das Metall den Sauerstoff aus der Saure selbst aufnimmt.

S. 110.

Die Metalle können sich zuweilen in einem dreifachen Berhältniß mit dem Sauerstoffe verbinden, je nachdem ein Atom des Metalls mit einem, mit zwei oder mit drei Atomen des Sauerstoffes sich vereinigt. Daraus gehen auch drei verschiedene Zustände des gebildeten Oryds, nämlich: 1) Suboryd (Orydul), 2) Oryd und 3) Superoryd bervor.

§. 111.

Werden die Ogyde der edlen Metalle (von Gold, Silber, Platin, Palladium und Quecksilber) für sich in verschlossenen Gefäßen geglühet, so entwickelt sich Sauerstoffgas und die Ogyde gehen in den metallizschen Zustand zurück: eine Operation, welche Reduktion oder Wiederherstellung des Metalles genannt wird. Die reduzirten Metalle werden Metallkönige oder Reguli genannt. Die Ogyde der unedlen Metalle erfordern eisnen Zusah von Kohle oder einer andern Materie, welche näher mit dem Sauerstoffe verwandt ist, um, wenn sie damit geglühet werden, den Sauerstoff abzugeben, und in den regulinischen Zustand übergehen zu können; wie Blei, Zinn, Kupfer ze.

§. 112.

Wenn die Metalle mit Sauerstoff verbunden werden, so zeigen die daraus hervorgehenden Orn de entweder die Eigensschaft der Alkalien; oder die der Erden, oder die der eisgentlichen selbstständigen Metall-Ornde, die sich von den gesnannten Alkalien und den Erden unterscheiden. Dem gemäß zerfallen alle Metalle in drei Abtheilungen: 1) in Alkalierzeugende; 2) in Erdeerzeugende und 3) in selbstständige Metalle.

Die Alfali erzeugenben Metalle.

§. 113.

Bu den Alfali erzeugenden Metallen gehören, von den 40 genannten Arten: 1) das Ralium; 2) das Natrium;

con meiften int

3) das Barium; 4) das Calcium; 5) das Stronstium; 6) das Lithium, von welchen aber nur die vier erften, als Gegenstände, die auch in der Bierbrauerei berucksfichtigt zu werden verdienen, hier naher erörtert werden.

Erfte Abtheilung.

Bon bem Ralium.

n

e

e

e

n

e

1

δ. 114.·

Ralium, zuweilen auch Potafium, wird bas regulini= sche metallische Gubftrat genannt, welches, in Berbin= dung mit Sauerfroff, das Raliumogyd erzeugt, das gewöhnlich Rali genannt wird. Diefes Rali macht, an Caure gebunden, einen Beftandtheit der meiften Stauden =, Strauch = und Baumgewach fe aus, und findet fich, menn folde bis zur Ufche verbrannt werden, in der lettern, beren scharfen Geschmack es veranlaffet; fo wie in der Pottafche, welche das darin zur Salfte mit Rohlen frofffaure verbun= dene Raliumopyd ausmacht, bas burch Auslaugen mit 2Baffer, Abdunffen der Lauge gur Trochne und nachma= lige Ralgination der trocknen Galgmaffe gewonnen wird. Die Pottasche ift ein Bemenge von Ralinm= ognd gur Balfte mit Roblenfaure verbunden und einigen Salzen und Erden. Gie findet bin und wieder auch Unwendung unter ben Gegenftanden ber Bierbrauerei.

Zweite Abtheilung.

Bon bem Natrium.

§. 115.

Das Natrium (auch Natronium und Godium hermbft. Bierbrauerei, 3. Huff.

Salt madit, on

genannt) erzeugt, mit dem Sauerstoff verbunden, Nastriumogyd, schlechtweg auch Natron (und mitunter Misneralalkali) genannt. Das Natriumogyd sindet sich an Salzsäure gebunden im Küchensalze, sehr häusig im Weltraume verbreitet; an Schwefelsäure gebunden, im Glaubersalze; an organische Säuren gebunden, in den meisten im Meere oder an dem User des Meeres wachsenden Pflanzen. Werden diese bis zur Asche verbrannt, so wird diese Soda genannt. Auch das Natron sindet Answendung in der Bierbrauerei.

Dritte Abtheilung.

enstuat On Bonnot die mio Bari u monnote stud S

Craude und Baumashthife auf, und fiebet fich, menn

Das Barium sindet sich an Sauerstoff gebunden, als Bariumogyd; an Kohlensaure gebunden, im Wietherit; an Schwefelsaure gebunden, im gemeinen Schwerspath, aus welchem dasselbe durch das Zerlegen mittelst Kali geschieden werden kann. Das Bariumogyd wird auch Schwererdes oder Schwerspatherde genannt. In seinem mit Kohlenstoffsaure verbundenen Zustande ersscheint es als eine geschmacktose, im Wasser nicht lösbare erdforsmige Materie; hingegen frei von der Kohlenstoffsaure, als eine scharpt genannt wird. Der im Wasser Substanz, welche Aesbaryt genannt wird. Der im Wasser Substanz, welche Aesbaryt genannt wird. Der im Basser Substanz, welche Aesbaryt, so wie dessen Lösung in Salpeters, Salze oder Essigsaure, machen empfindliche Prüfungsmittel für die Schwefelsaure aus; sie können daher bei der Prüfung des Wassers in der Bierbrauerei nicht entbehrt werden.

Bierte Abtheilung.

te

1=

dy

m

m

in

8

t,

1=

150

17

1=

n

ent

10

t.

re

l'=

18

31

te

ie

68

Bon dem Calcium.

anna confice at my day 5. 117.

Das Calcium ist die metallische Grundlage des Kalsfes. Der reine Kalk (z. B. der gebrannte) ist das aus der gesättigten Verbindung des Calciums mit Sauerstoff gebildete Calciumogyd. Der rohe Kalk hingegen, wie gemeiner Kalkstein, Marmor, Kalkspath auch Austersschaalen, sind Verbindungen des Calciumogyds mit Kohstensfosser, und Hydratwasser; der gebrannte und mit Wasser gelöschte Kalk ist dagegen reines Calciumogyds Hydrat. Auch der Kalk kommt unter den Gegenständen der Bierbrauerei nur wenig in Betrachtung; kann aber, wie späterhin gezeigt werden wird, nicht ganz entbehrt werden.

Anmerk. Das Strontium und das Lithium liefern zwei Alfalien, die allein vor das Forum der allgemeinen Chemie gehören, daher sie hier auch ganz übergangen werden.

badad garan Bon dem Ammoniafi a

beibe Clemente genobaling s.812 m., on ial verginigt merben.

Die vorher gedachten sechs Alkalien sind sammtlich wahre metallische Oxyde, d. i. Produkte der Mischung eigenthümlicher metallischer Substrate, mit Sauerstoff. Ein sie bentes Alkali, in welchem sich ein metallisches Substrat zur Zeit nech nicht unwiderlegbar nachweisen läßt, ist das Ammoniak: denn es ist ein Produkt der Mischung aus Stickstoff und Wasserstoff, in welche Elemente sich solz ches zergliedern und aus ihnen wieder zusammensehen läßt.

Das Ummoniak zeichnet sich zwar in allen seinen Eigensschaften als ein Alkali aus; unterscheidet sich aber durch seine große Flüchtigkeit von den früher genannten, daher es auch in seinem reinen Zustande nur gasformig existiren kann; aber mit Wasser verbunden, erscheint solches twopsbar und nur durch Sauren gebunden, kann dasselbe konkret ersscheinen. Es wurde daher sonst auch flüchtiges Alkaligenannt.

§. 119.

Wenn organische Materien, entweder trocken des stillirt oder im mit Wasser durchdrungenen Zustande der Fäulniß überlassen werden, und sie enthielten Stickstoff unter ihren elementarischen Bestandtheilen: so vereinigt derselbe sich mit dem in ihnen nie sehlenden Wasserstoffe, und es wird Ammoniak erzeugt. Solches ist der Fall, wenn Hörzner, Klauen, Knochen ze. trocken destillirt werden; wenn Fleisch, Blut, Urin ze. in Fäulniß übergehen; wenn Hefen ze. saulen; denn alle diese Materien enthalten Sticksstoff und Wasserstoff unter ihren Elementen; daher beide Elemente gewöhnlich zu Ammoniak vereinigt werden.

§. 120.

So wie das Ammoniak auf diesen verschiedenen Wegen gewonnen wird, ist solches mit stinkenden Deltheilen, so wie mit Kohlenstoffsaure verbunden. Rein, bloß an Salzsaure (Hydrychlorinsaure) gebunden, sindet es sich im Salmiak, aus welchem dasselbe durch die Behandlung mit gebranntem Kalk als Aehanmoniak, mit rohem Kalk aber als kohlenstoffsaures Ammoniak sich dars

frellen laßt; in welchem reinern Buftande das Ummoniat auch einen Gegenftand der Bierbrauerei ausmacht.

Anmerkung. Ganz reines Aehammoniak erscheint in Gasform als Ammoniakgas. Dieses wird von reis nem Wasser eingesaugt, und stellt damit das fluffige Aehammoniak (Salmiakgeist) dar. Das kohlens stoffsaure Ammoniak erscheint hingegen als eine trokkene salzartige Masse, von fluchtigem Geruch.

§. 121.

Das Strontium findet sich, als Strontiumogyd an Kohlenstoffsaure gebunden, im kohlenstoffsauzeren Strontit, zu Strontion in Schottland; an Schwefelsaure gebunden auch anderwarts. Das Lithium sindet sich, mit Sauerstoff verbunden, als Lithiumogyd, in verschiedenen Steinarten, als dem Petalit, dem Spozdumen, dem Amblyonit zc. Die lettern beiden Alkazlien kommen bei dem Gegenstand der Bierbrauerei in keine Betrachtung, sie gehören vor das Forum der allgemeiznen Chemie.

δ. 122.

Die genannten Alfalien kommen sammtlich darin in ihren Eigenschaften überein, daß sie im reinen Zustande scharf schmecken, im reinen Wasser vollkommen lösbar sind, die blauen Pflanzensafte grün, die gelben Pflanzensarben braun; das durch Saure geröthete Lackmuspapier roth farben; daß sie Schwefel auflösen, Fettigkeiten in Seife umwandeln, und mit Sauren, bis zur Neutrazlität verbunden, Salze erzeugen. Durch ihre besondern Eigenschaften sind sie unter einander selbst abweichend.

Die Erbe erzeugenden Metalle.

123.

Die Erde erzeugenden Metalle zeichnen sich von den vorhergehenden dadurch auß, daß solche, in Verbindung mit dem Sauerstoff, geschmacklose Dyyde erzeugen, welche Erze den genannt werden. Sie sinden sich nur als Dyyde und zwar unter einander oder bald mit Alkalien, bald mit anzern Substanzen gemengt, als Bestandtheile verschiedener Vosessilien, im Weltraume verbreitet, auß denen sie auf dem Wege der chemischen Zergliederung abgeschieden werden. Werden aber die erdigen Dyyde ihres Sauerstoffes beraubt, so geshen die darin enthaltenen metallischen Substrate in ihrer Reinheit daraus hervor. Bon diesen kennt man zur Zeit sechs verschiedene Arten: 1) das Magnium; 2) das Alumium; 3) das Silicium; 4) das Beryllium; 5) das Pttrium und 6) das Zirkonium.

Erfte Abtheilung.

Bon dem Magnium

month compacts & 124. and the mi , attended

Das Magnium findet fich an Sauerstoff gebunden als Magniumogyd (in der Talkerde auch Bittererde und Magnesia genannt). Un Schwefelsaure gebunden, als Bittersalz, sindet sich die Talkerde in verschiedenen Misneralquellen; an Salzsäure gebunden, im Meerwassier und sehr oft im gemeinen Fluß= und Brunnenwass

fer. Das reine Magniumogyd (die reine Talkerde) ist blendend weiß, sehr locker, geschmack= und geruchlos; im reinen Wasser unauflöslich; auch zeigt sie keine Wirkung gegen die Pflanzenfarben. Mit Saure neutralisier, liefert sie bitzter schmeckende Salze. Sie kommt nur in so fern in der Biersbrauerei in Betrachtung, als einige ihrer Salze oft in dem Wasser gefunden werden, das zum Brauen angewendet wird.

17

b

=

e

11

er

18

n

18

13

1=

salammany dilair of \$. 125, minutes coring of wills

Man gewinnt das Magniumognd oder die Talkerde, als kohlenstoffsaure Talkerde, wenn die mit Wasser gemachte Lösung der schweselsauren Talkerde (des Bittersalzes) durch in Wasser gelöstes kohlensaures Natron zerlegt, die sich abscheidende Erde ausgesüßt und getrocknet wird. Wird sie ausgezlühet, so entweichen die Kohlenstoffsaure und das Hydratwasser, und es bleibt die reine Talkerde (als Magniumogyd) zurück.

Zweite Abtheilung.

Bon bem Alumium.

reday chin all same \$. 126. 126.

Das Allumium ist das metallische Substrat der reinen Thonerde; und diese macht wieder einen Bestand= theil des Thons aus, der jederzeit als ein Produkt der che= mischen Mischung aus Alumiumogyd und Silicium= ogyd (Thonerde und Kieselerde) betrachtet werden muß. An Schweselsäure und schweselsaures Kali gebunden, macht die reine Thonerde (das Alumiumogyd) einen Bestandtheil im Alaun aus, aus dem sie dargestellt werden

fann, wenn der Alaun in 40 Theilen reinem Waffer gestöfft, und die Losung durch in Wasser gelöstes Natron gefället, der Niederschlag ausgesüßt und scharf ausgetrocksnet wird.

ter febmedende Entre. Et. 27.112 in fo ferr in bet Biere

Die reine Thonerde ist farbenlos, geschmacklos, im Wasser nicht lösbar, und hangt sich stark an die Zunge. Mit allen Sauren verbunden, erzeugt sie süslich zusammenzies hend schmeckende Salze; mit Schweselsaure und wenig Kali oder auch Ummoniak verbunden, erzeugt sie Alaun; daher sie auch wohl Alaunerde genannt wird.

erruntusten batte 1.821 128. den (aufafretige

Die Thonerde (das Alumiumogyd) ift ein Produkt, der Mischung aus 1 M. G. Alumium und 3 M. G. Sauerstoff (nach Berzelius); im frischgesundenen und gut ausgetrockneten, aber nicht ausgeglühten Zustande stellt sie das Alumiumogyd=Hydrat dar, das aus gleichen Mischungsgewichten reiner Thonerde und Waffer zusammensgesetisch. Die Thonerde ist in den äsenden Alkalien lösbar, und zeigt also Sigenschaft einer Säure; sie wird daher auch Alumiumsäure genannt. Unter den Gegenständen der Bierbrauerei sindet die Thonerde keine Anwendung.

Dritte Abtheilung.

iloffideennife f. a129. en synthiteten

Das Silicium ift bas metallische Substrat der Rieselerde, in welcher folches, an Sauerstoff gebunden,

das Siliciumogyd darstellt. Die Rieseterde sindet sich, als Siliciumogyd Sydrat, rein krystallisiert, im Bergskrystall, im Quarz, weniger rein im gemeinen Rieselssand. Die reine Rieselerde erscheint als ein weißes, geschmackloses, zwischen den Zähnen knirschendes Pulver. Sie wird (mit Ausnahme der Flußsäure) von keiner andern Säure auf dem nassen Wege aufgelöset. Sie ist dagegen in den reinen Alkalien lösbar, und zeigt also Eigenschaften einer Säure; daher sie auch Rieselsäure genannt wird. Sie ist, an irgend ein Alkali gebunden, ein Bestandtheil des Glases. Im reinen Zustande macht sie keinen Gegenstand der Bierbrauerei aus.

2=

11

E=

m

lit

C=

19

15

t,

10

ie

1=

1=

n

er

er

ar

rollifegendrug moon seems \$ 130.

Thonerde und Riefelerde, obschon an sich zwei versschiedene Sauren, verbinden sich dessenungeachtet gern mit einander und erzeugen den Thon. Hier wirkt die Rieselssäure gegen die Alumiumsaure, wie eine Saure gegen eine Basis; folglich ist der reine Thon eine kieselsaure Thonerde. Die mehr oder weniger hervorstechende Fetztigkeit oder Magerkeit der verschiedenen Thonarten ist von den verschiedenen Verhältnissen abhängig, unter denen sich jene Elemente darin vereinigt sinden.

§. 31.

Die Attererde (welche sich im Attrium oder Gado= linit); die Zirkonerde (die einen Bestandtheil im Zirkon ausmacht); und die Beryllerde (die sich im Beryll oder Aquamarin gegenwärtig sindet), gehören bloß vor das Forum der allgemeinen Chemie, und kommen bei ber Bierbrauerei in gar feine Betrachtung.

fruffatt, im Cont

Die felbstftandigen Metalle.

fand. Die reine Kriefelberde erscheint all ein werifts

§. 132.

Es ift bereits (f. 112. 3.) erortert worden, bag unter felb fiftandigen Metallen bier diejenigen verftanden mer= den, die in Berbindung mit dem Gauerftoff weber Alfalien noch Erden Oryde erzeugen; fondern Oryde von eigener Natur, die weit leichter als jene ihres Sauerfroffes be= raubt und reducirt, d. i. in die metallische Form guruckgeführt werden fonnen. Die felbftftandigen Metalle fonnen nur in fehr hohen Temperaturen den Sauerftoff ober Atmosphare annehmen und fich orndiren; dagegen die Alfali- und die Erdeerzeugenden Metalle, felbst in sehr niedern Temperaturen, wenn fie mit Luft ober 2Baffer in Berub= rung treten, aus legtern ben Sauerftoff aufnehmen, fich entzunden, und in die Matur ihrer Dynde übergeben. Bon der großen Ungahl ber und befannten felbftftandigen Metalle (§. 107.) fommen bier nur Diejenigen in fpeciellere Betrachtung, welche unter den Gegenständen der Bierbrauerei eine be= fondere Beruckfichtigung verdienen; namlich 1) bas Binn; 2) das Rupfer; 3) das Gifen; 4) das Blei; 5) das Binf; alle übrige gehoren vor das Forum der allgemeinen Chemie.

Erste Abtheilung.

§ 133.

Das Zinn findet sich im Mineralreiche nie gediegen, sondern ogydirt (als Zinngraupen oder Zinnstein); oder mit Schwesel mineralisirt, als Schweselzin nerz (Zinnsties, Zinnzmitter). Das von seinen Mineralisationsmitteln befreite und durch das Schmelzen mit Kohle reducirte Zinn gehört zu den unedlen Metallen. Seine Farbe ist weiß, ins Blaue übergehend. Es ist dehnbar und diegsam, knistert beim Biegen, und erhitzt sich stark. Wird es bis zu 160 Reaum. erhitzt, so wird es spröde und läßt sich pulvern. Es schmilzt bei 184° Reaum. Seine vorzüglichsten Auslösungsmittel sind die Salzsäure und das Königswasser, es wird aber auch von andern Säuren weniger leicht angegriffen. Mit 1 M. G. Sauerstoff verbunden, bildet es Zinnogydül; mit 2 M. G. Sauerstoff, Zinnogyd; beide Ogyde sind farebenlos. Es ist ein der Gesundheit unschädliches Metall.

. den & 2011 am den 5. 2134.

Die Unschädlichkeit des Zinns für die Gesundheit, so wie die geringe Einwirkung der meiften Sauren, mit Ausnahme der genannten und der Salpeterfäure, geben dem Zinn einen Borzug vor andern Metallen in der Küche, zur Zubereitung der Speisen; so wie auch zu Gefäßen in der Bierbrauerei, von denen späterhin bei den Kühlanstalten für die Bierwürze, ausführlicher geredet werden wird.

Zweite Abtheilung. Bon bem Rupfer.

§. 135.

Das Rupfer, ein allgemein bekanntes unedles Mestall, sindet sich im Mineralreiche bald gediegen, bald oppdirt (als Malachit und Rupfer = Lasur), bald durch Schwefel vererzt, (als Rupferkies), bald mit Schwefelsaure verbunden (als blauer Bitriol, Rupfers vitriol oder blauer Galigenstein). Die Farbe des reisnen Rupfers ist hellvoth, ins Braune sich hinneigend. Es ist sehr, elastisch, dehnbar und klingend, und sehr strengslüssig im Feuer.

§. 136.

Das Rupfer verbindet sich gern und leicht mit dem Sauerstoffe und wird dadurch oxydirt. Mit 1 M. G. Sauerstoff verbunden, erzeugt es Rupferoxydul von braunrother Farbe, ohne Metallglanz (Rupferhammersschlag). Mit 2 M. G. Sauerstoff verbunden, erzeugt es Rupferoxyd von dunkelbraunschwarzer Farbe. Diese Rupferoxyde gehen leicht mit Sauren in Berbinzdung und erzeugen Rupfersalze, die sammtlich gegen den thierischen Organismus als gefährliche Gifte wirken. Dahin gehören: 1) der Rupferrost, der sich auf kupfernen Geräthen bildet, wenn sie lange der seuchten Lust ausgesetzt sind; 2) der Grünspan, eine Berbindung von Rupferzerzyd und Essigsfäure, welche in den kupfernen Rüchengezräthen so häusig erzeugt wird, wenn saure Speisen oder

auch Fettigkeit darln aufbewahrt werden; so wie auch die meiften Salze eine auflosende Wirkung gegen das Rupfer ausüben und der Gesundheit gefährliche Produkte erzeugen.

§. 137.

e=

ild

10

iit

1=

i=

0.

11

t

Im sich vom Daseyn eines solchen durch Saure gelöffen Kupfers zu überzeugen, bringe man mit den Substanzen, in denen es vermuthet wird, eine blanke Messerklinge
eine Zeit lang in Berührung. Das Eisen wird aufgelöst und
die Klinge mit einer rothen Kupferlage überzogen. Berdunnt man die kupferhaltige Substanz mit Wasser, und sett
ihr einige Tropsen in Wasser gelöstes blausaures Eisenkali zu, so erfolgt ein Niederschlag von kastanienbrauner
Farbe. Auch die meisten Alkalien lösen das Kupfer auf,
wenn sie in Berührung mit der Lust darauf wirken, und
bilden bald blaue, bald grüne Ausstöfungen; welches besonders beim Ammoniak der Fall ist. Auf welche Weise
das Kupfer in der Bierbrauerei höchst nachtheilig wirken kann,
wird späterhin näher erörtert werden.

Dritte Abtheilung.

Bon bem Eifen.

§. 138.

Das Eisen kommt hochst selten gediegen, bagegen besto häusiger ogydirt, so wie orydirt und mit Gauren verbunsten, und durch Schwefel vererzt, im Mineralreiche vor; es ist in seinem reinen Zustande ein der Gesundheit unschädliches Meztall, von weißgrauer Farbe und so behnbar, daß es sich zu

feinem Draht ausziehen, so wie zu Platten auswalzen läßt. Mit einem Magnet gestrichen, nimmt solches magnetische Pe-larität an, ohne sie jedoch lange gebunden zu halten. Es ist leicht oppdirbar; daher rostet es an der seuchten Lust. Es ist in allen Säuren leicht auflösbar, und die damit gebil-beten Galze werden aus ihrer mit Wasser gemachten Lösung, durch Galläpfeltinktur, dunkelschwarz, durch blausaures Eissenkali dunkelblau gefället; im ersten Fall entsteht schwarze Tinte, im zweiten Berlinerblau.

.negogradi annian tu 139.

Ju den natürlich vorkommenden Eisenerzen gehören:

1) die Eisenorydüle (Magneteisenstein, Braun=
eisenstein, spätiger Eisenstein); 2) die Eisenoryde
(Rotheisenstein, Glaskopf, Blutstein, Rothetz
stein); 3) Eisenoryde mit Phosphorsäure verbunden
(Sumpferz, Wiesenerz, Raseneisenstein); 4) die
eigentlichen Eisenerze (Schweselkies, Vitriolkies);
5) Eisen an Kohlenstoff gebunden (Graphit, Reiss
blei, Plumbago). Werden die vier erstern der genanns
ten Eisenminern, von ihren Mineralisationsmitteln besteit,
im Hohosen mittelst Kohlen ausgeschmolzen: so gehet das
Roheisen oder Gußeisen daraus hervor.

§. 140.

Das Roheisen oder Gußeisen hat einen körnigen Bruch, ift sehr sprode und zerbrechlich. Durch das Behanz deln desselben im Frisch seuer (durch Glühen und Häms mern) wird solches in Stabs oder Stangeneisen ums gewandelt, welches im Bruche faserig und auch biegsam ist.

froff jujammengeleen, G.141-19 fich bei forraeletten Elie

fit.

200

ift

(F3

il=

ng,

81=

30

n:

n=

Se

EY:

ben

die

8=

11=

ut,

as

en

m=

n=

n=

Das Stab = ober Stangeneifen ift perschieden, nach der Ratur ber Erze, woraus das Robeifen geschmolzen wird. Es ift fowohl in der Ralte, wie in der Rothglub= hipe behnbar, und wird gefch meidiges, gutes Gifen genannt. Ein folches liefern die in 1 und 2 genannten Erze. Ober es ift behnbar in ber Rothglubbise, aber bruchig in der Ralte, und wird faltbeuthiges Gifen genannt. Ein folches liefern die in 2 genannten Erge; feine Raltbruchigfeit ift Folge eines hinterhaltes von Phosphoreifen. Oder es ift behnbar in der Kalte und bruchig in der Roth= glubhige, und wird rothbruchiges Gifen genannt. Ein foldes liefern die in 4 genannten Erge, deffen Rothbrits digfeit von einem Sinterhalte von Schwefeleifen abhangig ift. Der Stabl, der fich durch eine dunklere Farbe, fo wie einen außerst gartfornigen Bruch auszeichnet, ift fein reines Gifen, fondern eine innige Berbindung von Gifen mit Rohlenfroff, mit Gilicium (&. 129.) und mit Atumium (s. 126.) gemischt. no serriele gemische gemischt.

Jobel schimituger hat 142.45 nam geneng belling.

Das Eisen kann sich sehr leicht und zwar unter zwei Berhältnissen mit dem Sauerstoffe verbinden, zum Orne dul und zum Orne. Das Eisenorndul ist die Verbinstung von 1 M. G. Eisen mit 1 M. G. Sauerstoff. Es bildet sich beim Glühen des Eisens unter Mitwirfung der Luft, und sondert sich beim Hämmern des glühenden Eisens leicht in graue Blätter ab (Hammerschlag). Das Eisenornd ist aus 1 M. G. Sisen und 2 M. G. Sauers

stoff zusammengesest. Es erzeugt sich bei fortgesettem Glüshen des Eisens, in Berührung mit der Luft, als ein dunkels rothbraunes Pulver. Auch mit dem Schwefel verbindet sich das Eisen sehr leicht und erzeugt damit einen kunstlichen Eisenkies; da hingegen der Schwefel stets zerstörend auf das Eisen einwirkt.

gichlied wide gefelde figeralle und in andinden fin de volle

Cin fethes liefenst Del & mendrem On E fine Maftel nio

chigkeit ift Folge eines Kennbalzes von Phaspporeifen.

Das Blei ift ein unedles Metall, das niemals gediez gen, sondern stets mit andern Materien verbunden, im Mineralreiche vorkommt; bald durch Schwefel verzerzt (Bleiglanz, Bleischweif); oder oxydirt und mit Sauren verbunden (als kohlenstoffsaures Blei; als phosphorsaures Blei; als molybdansaures Blei, als chromsaures Blei); seltner als Oxyd, (als Bleiocher und natürliche Mennige). Durchs Rössen der schweselhaltigen Bleierze und nachmaliges Ausschmelzen mit Kohlen gewinnt man daraus das regulinische Blei.

Das Etfen tonn fichtete Bicht und more unter gner

Das regulinische Blei besitzt eine blauliche Farbe, stars fen Glanz, ist so weich, daß es sich mit dem Messer schneis den läßt, farbt, auf Papier gerieben, stark ab, ist sehr dehn= bar, und so leichtstüssig, daß es schon bei 250° Reaumur schmilzt. Es verbindet sich leicht mit Sauerstoff, und lies fert bald ein gelbes, bald ein braunes Oxyd (Bleioxyd und Bleisuperoxyd), zwischen welchen die Mennige (ein

Le

al

Gemenge von gelbem und rothem Blepoxyd) in der Mitte steht. Es wird von Sauren leicht aufgelöst und erzeugt damit sufflich schmeckende Salze, die sammtlich gifztig sind.

=

h n

D

角

13

2

n

=

10

1

8

18

er

it

1=

1=

in dir

2=

Fünfte Abtheilung. Bonbem Binf.

§. 145.

Das Zink, auch Spiauter genannt, sindet sich nie gediegen, sondern mit Eisen und Schwesel verbunden (als Zinkblende), so wie mit Sauerstoff und Thon verbunden (als Gallmei), auch oxydirt und mit Sauerstoff verbunden, als Zinkspat. Aus seinen Erzen wird das Zink durch die Destillation mit Kohle geschieden. Seine Farbe ist bläulich weiß; es ist krystallinisch, von zackigem Bruch, mäßig hart, klingend, bei 80° Reaumür dehnbar und schmilzt bei 290° Reaumur, wobei es verslüchtigt wird. Es verbindet sich leicht mit Sauerstoff, und geht in den Zustand eines Oxyds über. Es wird von allen Säuren leicht gelöst. Die damit gebildeten Salze wirken Brechen erregend. Es gehört also zu den der Gesundheit nachtheiligen Materien.

Anmerkung. Die übrigen (§. 107.) genannten Metalle bedurfen hier keiner nabern Erdrterung, da folche in der Bierbrauerei weber eine nabere noch entferntere Anwendung finden.