

Erster Theil.

Der Distillir- und Arzney-Kunst.

Das Erste Capitel.

Bom Laimen/ damit die Distillir offen

Gefäß und Gläser beklebet und beschlagen werden sampt andern nothdürftigen Berichten zum Anfange dieses Werks zuerst nöthigst.

Darf einem laboranten sehr nöthig / daß er wisse den Laim zu bereiten/damit man die Ofen setzt/desgleichen auch Lutum sapientia, und allerley andere Sachen/mit welchen man die Gläser/ und andere Distillier Gefesse zu beschlagen / und zu verkleiben pfleget/ damit sie im Feuer desto besser halten/ und die Spiritus nicht verziehen können/ Item damit man den zerpolterten Krügen / und geborstenen Gläsern hilfet/ daß die Feuchtigkeiten und spiritus nicht herdurch dringen oder lechen / zu zurichten.

Ein guter Laim zu den Ofen/ der im Feuer wol hest.

Nimb guten wolgebeerten Laimen / schlage darunter Scherwoll oder Roskoth/ Ochsenbluth/Hammerschlag von Eysen/und gemein Salz/ damit seze die Ofen / und kleide sie auch damit aus/lasse es dann trucken werden / nimb alsdam klein Benedisch Glas/ Bein Aschen/ und ein wenig dünnen Laim/ unter einander gemischt/ bestreich das mit inwendig den gekleibten Ofen/ und lasse ihn wol treugen / mache ein sittsam Feuer. darein/ daß er sich ausglühet.

Zugedenken.

Wann der Laim zu zehn und feist ist/ so mischet man ein wenig reinen Sand/ oder Gries darunter.

Ein Laimen oder Lutum der gar gut ist/ und fest hält/ zu bereiten/ damit man Gläser Retorten/Kolben oder andre Gläser/ auch steinerne Krüge/ und was man sonst wil / daß im Feuer wol soll halten/beschlegt.

Nimm Boli Armeni, weisse Kreyden jedes zwey Theil / Scorz ferri, das ist/ Hammerschlags ein Theil/ guten Zöpffer Leim sechs Theil/ rothen Maurstein und ledendigen Kalck/jedes zwey Theil alles wol klein gestossen/ und darzu Rosmist oder Kühaar gethan/ und alles wol unter einander gemenget/ mit weissem von Ey so viel daß es genug ist/ alles wol geschlagen und geknetet/ das es werde wie ein Teig/ damit verlutiire und beschlage die Retorten/kolbe/gläser/ usw was du sonst willst/ dieser Laim hält wol im Feuer.

Erster Theil.

A

Egli-

2 Destillie- und Arzney-Kunst Cap.I.

Eigliche nehmen auch darunter gestossen Glas / so viel als des Hammer schlags /
Andere thun auch darunter reinen Sandt / wann der Laim feste ist / und an des Eyerweiss
statt / nehmen sie eine gute scharfe Lauge oder altes Weinsteinvasser / oder sonst Salz-
wasser,

Ein ander schlechter Lutum Sapientiae.

Nim guten bestendigen Laim schlemme den im Wasser / daß das steinige und der
grobe Sand davon komme / mache ihn zu Ballen / und lasse ihn an die Sonnen wol tru-
cken / Solches geschlemmbten Laims nimmt als dann zehn Theil geschlembter Aschen / drey
Theil geschlembten Roskoth / ein Theil Hammischlag / und zwey Theil geschlagene Kühes
haar / und menge diese Stücke alle durcheinander / und feuchte sie an mit neuen Ochsens
oder Schaaffs Blut / das noch warm ist / und behre sie wool mit einem Behr Eisen / Man
möchte auch unter diesen Laimen klein gerieben Benedisch Glas nehmen / doch nicht zu
viel / Mit diesen Laimen kan man die Kolben / Retorten / und dergleichen Gefesse / was im
Feuer viel leyden muß / beschlagen / Er dienet auch / daß man die Ossen / so man Heynzen
nemmet / damit zusammen setzt / denn er hält fest / und reist nicht.

Folget ein ander Laim / damit man die Fläser / Kolben und Krügel
die im Feuer feste halten sollen / auch beschlagen kan.

Nimm einen guten geschlembten truelnen Laim / ein wenig Drachenblut / und
Boli Armeni / darzu den dritten Theil Zopferthon / und ein dritthen eines halben Theils
ungeleschten Raten / mache jedes insonderheit zu Pulver / und fruchte das mit Eyerweiss
oder mit warmen Ochsen oder Schaaff blut an / hue darzu so viel abschäbig von Zus-
chern oder Sche / woll von Barchet als des Boli gewest ist / alles wo mit einem Holze
untereinander gemengt / damit beschlage die Kolben / aber nicht dicke / verlutiire auch die
Fugen damit solches hält im Feuer fest.

A l i u d .

Nimb zwey Theil geschlembten treuhen Laimen / und ein Theil ungeleschten Kalck /
mische darzu ein wenig Todtentkopf vom Aquafort / mache es an mit Drin und Kalbs-
blut / und gebrauchs wie den vorgemeldten.

Ein gar gut Lutum die Gefäße und die Fugen
damit zu beschlagen /

Hammer schlack / gepulverte alte Schmelziegel / wol gebrandten reinen Laim / und
auch alfo bereitete Kreyden / rothen Bolos / jeolches gleich viel / alles gar klein gestossen /
so wol auch ungeleschten Kalck habt so viel / als gedachter Specier um eine ist / darzu ver-
mischet mit Eyerweiss zu einer Pappe oder dünnen Muse angefeuchtet.

Ein gut beständig Lutum das fest hält in der Hitze / und die Aquaforti-
schen oder andere starcke Spiritus nicht verbrauchen lässt.

Nim gebrandte Kreyde ein viertheil / guten reinen geschlembten Laim ein Pfunde /

Ges

De Luto.

3

gestossen Benedisch Glas und Ziegelmehl jedes vier Loth / vermische es zusammen
feuchte es an mit Ever klar oder gutem starken Bier und schlage es mit Ruchhaar
durch einander.

Es sind auch anders mehr Laimen zu dem verlutiiren zu gebrauchen / die auch
wol halten/weil aber diese/die ich ihe gemischt recht thun/habe ich umb fürze will/en/
andere zu sezen unterlassen. wird verhalben ein jeder selbst wol prüffen / welches ihm
am dienstlichen seyn mag.

Der Laim oder dünne Mirtur aber/damit man die Fugen Helm oder Vorsa-
ge zu verlutiiren pfleget/wird also gemacht.

Gestossen Glas/pulverisiert ungelöschten Kalk und Beigen Mehl / unter
einander getrennt/mit geschlagenem Eyerweiss zum Muße angeseuchter/auf ein
Leinen Zuch gestrichen/und umb die Fugen geschlagen.

Ein ander gar stark Lutum, das im Feuer gewaltig hält.

Eyerweiss das zerschlage wol/ und was sich am Boden sezt/dasselbe nimm/ und
thu darin geriebenen remen Schieberstein/stoss es wol und lange im Mörser/dass es als
ein zehrer Brey werde/davon auf sein leinen Zuchlein gestrichen / und umb die Fugen
gelegt.

Aliud.

Papier zu Muß gestossen und wieder getructhet/gebrante Kreiden/und Leberkäsek
wol untereinander gemenget/ und mit weissen von Eyer angemachet zum Teige/ und
mit Zuchlein umbgelegt.

Nun Eyerweiss so viel dich düncket genug seyn/zerschlage es in einer gernern Schüs-
sel/und nimm einen reinen Schwamm/drücke das Eyerweiss darein / und wider auß
dem Schwamm in die Schüssel/das thu bißt dass es so klar wird wie ein Brunnenwas-
ser/Darnach nimm Staubmehl vier Loth / Bo lumb Armeni ein Loth / weissen
treugen Räh ohne Rindenzwey Loth/Sanguis Draconis ein Loth / Die Stücke alle
klein gerieben/und durch einen härin Sieb getrieben/vermenge es mit dem Ever klar/ da-
mit beschlage die Fugen/welches du also verstehen sollt/dass solche Fugen zuvorhin / mit
dem obern Laim verlutiirt/und treuge worden/als dann diese Mirtur auf ein Zuchlein ge-
strichen/und darüber geschlagen/und von sich selbst trucken lassen / allein dass es ge-
schehe ehe du es in die Wärme bringst oder ansethest so hält solche Mirtur feste / und
die Spiritus riechen nicht aus / Wann darüber die Fugen nochmahlis die Spiritus
aufzugehen ließen so bestreiche die in der Hize mit Buschlicht/so wird der Lehn hart/
und hält fest.

Ein ander Lutum,

Nim Glas und Goltglette zu einem reinen Pulver gestossen / und durch ein
Sieb geschlagen/eines jedes ein Pfundt/ Weihenmehl zwey Pfundt / vermische und
heue es mit Ever klar wol und stark durch einander / zu einem Teige / denn streiche es
auff ein feucht leinen Zuchlein/und dasselbe schlage denu umb die Fugen / und so es

A 15

wol

wol ertruckenet / so bestreiche die Binden außwendig wieder umb darmit / so wtd kein Dampff durch dringen.

Wann das Kolbenglas über dem Feuer bricht / soltu / damit der spiritus nicht verdampfe und quäß ^{vapori}, d'fselfigen Riß mit einem kleininen Lümpelein in wölzerkloptem Eyerklar eingetunct / wärmlich verstreichen / und eins nach dem andern über schlagen / damit wann das eine Lümpelein hart und trocken / wie ein Crust ist / du das ander gleich darüber schlagest.

Ein Laim so die Kolben bewahret / daß sie von der Hitze des Feuers / und den Spiritibus nicht leichtlich zerpringen / die bestrichenen Kolben aber muß man an der Sonnen trucken / man kan auch mit diesem Laim die zerbrochenen Bruchgläser wiederumb zusammen leimen / und heften.

Nim Minien und Bergzinober / und Glas / eines so viel als des andern zerreibs zum subtilen Pulver / beutel es durch ein kleinhardin Sieblein oder Beutel / darnach so incorporire und knete dasselbige mit Wacholderharz / und ein wenig Leinöl / das es werde wie ein Mühllein oder Teiglein / wenn solches geschehen / so bestreiche darmit ein zartes Lümpelein / und verbinde oder verstopfe dann mit demselbigen die Mundlöcher / oder Fugen der Gefäße / lasse es an der Sonnen von ihm selber ertruckenet / ob es gleich langsam zugehet / so müssen doch solche Gefäße das Feuer wol erleyden / und die Spiritus halten.

Ein ander Lucum, so die Spiritus auch nicht lesset durch dringen.

Nim schwartz Pech und Wachs jedes in Loth / lebendigen Raute und Ziegelmehl jedes ein halb Loth / Temperirs warm wann du es gebrauchen wile.

Ein Lucum auf zerknickte oder zerborsteine Gläser.

Nim Kreyde / Staubmehl und Glas / jedes ein Loth / Ziegelmehl ein halb Loths Pulverires klein / und impastire es mit Eyerweiss / das es wie ein Teig wird / streiche ein Pfaster davon / und sege es über den Bruch des Glases.

Ein ander Lucum zerborsteine Gläser zu flicken.

Du soll auß allerkleineste zeiflossenes rein Glas / und rothe Mennige gleicher Stiele / mit einander durch ein leinen Tüchlein beuteln / und mische unter Furniss / ein wenig Leinöl / und mache darmit die durchgebuteite Materi an / daß es werde wie ein Mühllein / streichs auf leiniene Tüchlein / sege derer zwey oder drey über den riß oder Vorst des Glases / und an der Sonnen trucken lassen / so hält es das Feuer und alle Stärke / ja auch Aquafortische Spiritus.

Ein Lucum die Gläser und Krüge dichte zu machen.

Nim Cerass / Mennig / jedes zwey Loth / Leynöl / mische es zusammen / und verstreiche die Geschirre damit.

Ein ander gut Lucum zu Krügen / wirdt Steinsalm genannt.

Nim Harz und gemeinen Schwefel jedes ein halb Pfundt / Mawrstein Pulver und Bleyweiss jedes acht Loth / das alles durcheinander gemenget und geschmolzen / und

und in gestalt einer Massa gerollet / hemicanstu alle gebrochene Krüge zusammen leimen und heffen.

**Ein gut Rict/die Wasserthunnen/wenn man per vesicam Distilliret,
damit zu verkitten/da die Röhren durch die Thunne gehen.**

Nim Colophonia/das ist Griechisch Pech/Hars/ und gestossen Glas gleich
viiele/Ziegelmehl die helfste in einem Kesenappe ob gelinden Kohlswer lassen fließen/
schmiere es umb die Fugen/und dieselbigen mit einem heißen Eisen verlassen.

Weil dann auch sehr viel an den Gefessen gelegen/nemlichen/dass die Retorten
Krüge und der gleichen von guter Thon Erde gemachet seyn/ damit sie im Fewer wol
halten / wie dann die Waldenburgische und Siebergische Erden fast das fürnemeste
lob in deme haben/ so findet man doch auch sonst guten Thon / der wann er gebürstet
chen mit andern darzu dienstlichen Sachen verseget wird) in dem Fewer auch wol
helt/wie ich dann hemic eine kleine meldung zur nachrichtung davon thun woll.

Man sol sich bestleissigen des besten Töpffer thons / so man gehabt mag / doch
wird der Thon der blaw / und im Fewer oder brennen schön weiß wird / gemeiniglich
der beste zugebrauchen befunden / denselbigen Töpfferthon las gar hart werden / oder
ander Sonnen trucken / Und wann du davon Zeug machen wilst / so lasse den Thon
klein stossen / und feucht ihn an mit Wasser/dass er weich werde/ dann lasse ihn trecken/
und mit Eysen wol behren/ und nim darunter klein geriebenen geschlemten Kiesling-
stein/oder weissen schönen Sand/ so viel als der Thon leyden wil / dannit du ihm aber
nicht zu viel oder zuwenig thust / somache erslich von solchem Zeug ein Gefest oder
zwey/und versueche die/ob sie dir im Fewer halten wollen/wo nicht/ kannst du deine Com-
position anders richten.

Egliche nehmengedachts Töpfferthons eintheil/darunter thun sic einen vierzen-
theil guten Laim/ und ein vierdentheil des obgemeldten Kieslingssteins / der gebrant
und gewaschen sey/jedoch mustu achtung geben/ob der Thon oder Laim sehr fett oder
dürre sey/und die Theile darnach nemen.

Ein andere Composition.

Nim einen Karren voll Töpffer Thon/wie ihn die Töpffer zu machen pflegen/da-
unter thue einen Hut voll Hammerschlag/anderthalben Hut voller Mühlstein/oder
von gebrandten harren Steinen in der Hütten/zweyhand voll Salz/Diese Stücke beh-
re wol untereinander / darauf lasse dir den Töpffer machen Treibschirben / gies/
schmelz/und Eiment Ziegel/Krüge / Kolben/Retorten / und vergleichen Zeuges
mehr.

Ein andere Composition.

Nim guten Thon/ lasse ihn an der Sonnen wol treuge werden / stosse
ihn klein / und stäube ihn durch ein härin Sieb / Nim darunter den
ebenden Theil klein gestossen Kieslingstein / der gebrant und gewa-
schen sey und halb so viel klein geriebene Kreyden / oder an stadt derselbigen/
Glimet oder Talsch/oder auch an stadt derer eins/gebrantden Wasserkies klein gerie-
ben

ben/menge solches alles gar wol unter einander mit den Fassen/hernach mahle mit den Händen/und mache dar aus was dir gefelt.

Egliche aber nehmen die zerbrochenen Scherben von Töpfferwerck/ oder die alten Goldschwieds Tiegel/ klein gestossen/durch ein Sieblein gereden/ und dessen unter den Töpffer Thon so viel/ daß man den Thon für sprödigkeit kaum arbeiten kan/ gemischt/ als dann Gefäße davon gemacht/dieselbigen halten auch wol / Wann aber Rißling also wie oben berichtet/ darunter gebraucht wird/ der bindet im Feuer zusammen/ und je gedrüsser die Hize ist/ je fester er bindet.

Wann man aber Krüge oder Retorten auf vorgedachtem Töpfferzeugemachen wil/ so sol man unter die Compositionen, auch Kleien oder reine Sagespäne wirken/ solches geschicht darumb/ danit man diese Geschirr also rohe gebrand werden/ daß sich die Kleien oder Sagespäne heraus brennen/ nachmahl's dies. ibigen Gefäße mit Benedischesem Glase in und Aufwendig vergläzen/ das das Glas in die Löcher/ daraus sich die Kleien und Sagespäne gebrant haben/ flisse/ dat durch sie dann sehr feste werden/ und gar wol im Feuer halten/ und seyn diese also zubereitet. Gefesse viel besser zugebrauchen als beschlagene Glashölben.

Von Präservation für Venenosischen und andern schädlichen Spiritibus, so sich etwan in eglichen/fürnemlich aber in den Distillationen und Chymischen Arbeiten der Mineralium, und Metallorum, &c. begeben mögen.

Sintemal in Chymischen Arbeiten und Bereitungen/ fürnemlich aber der Mineralien und Metallen/ bißwilen giftige und andere schädliche Spiritus/ sich verursachen können/ so ergchte ich nöthig zu seyn/ den Chymicis und Feuerarbeitern solcher dungsdißfalls und sonst auch für vergiffte Lufft und andere schädliche und gefehrliche infectionen/ ein kräftiges Præservativum anzuseigen und anhero zu setzen/ welches sie zuver spriechlich in solchen fällen gebrauchen sollen. Folget:

Nim Knoblauch und Welsche Nüsse jedes einehand voll/stosse es durch einander/ und nimb Honig/ lasse es in einer Pfanne wol faymen/ thue ißgedachte Mixtur darein/ Theriace optimus ein Unz/Gingber/ Negelein/ Muscat-Nüsse/ gleiches ein halb Loth/ diese Species müssen alle außs subtileste gepulvertirt seyn/ agitirs außs beste zusammen/ daß also ein Elektarium drauß werde/ hiervon täglich der Morgens nüchtern/ und wann man an solche gefährliche Arbeit gehen wil/ einer Haselnuß groß eingenommen/ und auch davon etwas im Munde gehalten/ auch in die Nasen Löcher/ Ohren/ an die Schläf' und Puls/ &c. gestrichen/ So können die scharfen starken bösen giftigen Spiritus/ und andere schädliche infectionen/ nicht leichtlich haffern noch schaden bringen/ &c.

Betreffende die Offen/ so wol die Gefesse welche zur Distillation und deren zugehörigen Arbeit man gebrauchet/ davon alßie viel zu schreiben/ und dieselbigen Contrafactisch in Figuren fürzustellen/ erachte ich gar unmöthig zu seyn/ dann solche zuvor in andern

Die

Vom Wein

Destillierbüchern zu erkennen gegeben / und da einem etwan weiter Bericht davon man gelte / kan er sich desselbigen leichtlich bey guten Laboranten erholen / &c.



Das II. Capitel.

Vom Wein.

Auch Spiritu Vini, Aceto Vini, Tarraro oder Weinstein.

Eine kurze Beschreibung des Weins / seiner Natur / Art und Eigenschaft / auch was zum theil für kostliche / hochmükliche / zur Arzneyen dienliche Mittel darauf bereitet werden.

Qer Wein / als das alleredesse Gewächse aller wachsenden Dinge / wird vom Theophrasto Paracelso genannt das Blut der Erden / ein Spiritus der da gar subtil und wenig / aber mit vieler Phlegma verfasset ist. Dass in Weuse ind zweo Substantien / sagt er / Als eine ist Substantia vinosa / das ist diejenige / darinnen der Spiritus vini liegt / Da diese ist das rechte Corpus darinnen die wahre Essentia vini ihren sitz hat. Die anderen ist Substantia phlegmatica / die da sex und trugen und ein fasses Wasser ist.

Und ist dem Wein in Generatione / seine Natur auf vielen edelen Tugenden / so im Erdreich sind / gegeben / die sich doch mit unterscheid befindet / als zu verstehen / so ein Stock Wein / oder Geschlechte von einem Weinstocke / in zehn / weniger oder mehr Regiones oder besondere Landschoften von e mander gesetzt wird / dass sein Wein / den er gibt / am legten nicht gleich ist für ein Gewächse zu erkennen / wiewohl er von einem Stocke kompt / sondern es richtet sich in jeal der Wein / nach Arth seines Landes / darinnen er gewachsen ist / als stärker und schwächer / scharfer und flüssiger / besser und böses / und der gleichen / solche ursache nimpt sich auf der Erden / die dann an einem Orthe anders als am andern ist / Dann ein Ort Erdreichs / zu bessere bereitschaft / als der andere Ort hat / welches dann an deme zu erkennen / das an einem Ort des Erdreichs rauhe dinge herfür kommen und wachsen / ein ander Ort Erdreichs aber / subtilere Gewächse bringen.

Derwegen ist gar viel daran gelegen / dass der Wein einem Lande / da nicht viel Postes / Pleureses / noch Pustula seynd / auch nicht viel Febres / noch auch keine Wassersucht regieren / Item / dass er auch sonst zu rechter (denn er hierinnen auch seine Meisterschafft haben will) und zu gesunder zeit gepflanzt und gewachsen sey / sinnemal in einem Lande / da solche Kraulheiten vielmehr umgehen und gemein seynd / Die selbigen Seu-