

IX. Vergleichung der Fahrenheit'schen Thermometerscala

Fahr.	Cent.	R.	Fahr.	Cent.	R.	Fahr.	Cent.	R.
- 50	- 45,55	- 36,44	+ 2	- 16,66	- 13,33	+ 54	+ 12,22	+ 9,77
49	45,00	36,00	3	16,11	12,88	55	12,77	10,22
48	44,44	35,55	4	15,55	12,44	56	13,33	10,66
47	43,88	35,11	5	15,00	12,00	57	13,88	11,11
46	43,33	34,66	6	14,44	11,55	58	14,44	11,55
45	42,77	34,22	7	13,88	11,11	59	15,00	12,00
44	42,22	33,77	8	13,33	10,66	60	15,55	12,44
43	41,66	33,33	9	12,77	10,22	61	16,11	12,88
42	41,11	32,88	10	12,22	9,77	62	16,66	13,33
41	40,55	32,44	11	11,66	9,33	63	17,22	13,77
40	40,00	32,00	12	11,11	8,88	64	17,77	14,22
39	39,44	31,55	13	10,55	8,44	65	18,33	14,66
38	38,88	31,11	14	10,00	8,00	66	18,88	15,11
37	38,33	30,66	15	9,44	7,55	67	19,44	15,55
36	37,77	30,22	16	8,88	7,11	68	20,00	16,00
35	37,22	29,77	17	8,33	6,66	69	20,55	16,44
34	36,66	29,33	18	7,77	6,22	70	21,11	16,88
33	36,11	28,88	19	7,22	5,77	71	21,66	17,33
32	35,55	28,44	20	6,66	5,33	72	22,22	17,77
31	35,00	28,00	21	6,11	4,88	73	22,77	18,22
30	34,44	27,55	22	5,55	4,44	74	23,33	18,66
29	33,88	27,11	23	5,00	4,00	75	23,88	19,11
28	33,33	26,66	24	4,44	3,55	76	24,44	19,55
27	32,77	26,22	25	3,88	3,11	77	25,00	20,00
26	32,22	25,77	26	3,33	2,66	78	25,55	20,44
25	31,66	25,33	27	2,77	2,22	79	26,11	20,88
24	31,11	24,88	28	2,22	1,77	80	26,66	21,33
23	30,55	24,44	29	1,66	1,33	81	27,22	21,77
22	30,00	24,00	30	1,11	0,88	82	27,77	22,22
21	29,44	23,55	31	0,55	0,44	83	28,33	22,66
20	28,88	23,11	32	0,00	0,00	84	28,88	23,11
19	28,33	22,66	33	+ 0,55	+ 0,44	85	29,44	23,55
18	27,77	22,22	34	1,11	0,88	86	30,00	24,00
17	27,22	21,77	35	1,66	1,33	87	30,55	24,44
16	26,66	21,33	36	2,22	1,77	88	31,11	24,88
15	26,11	20,88	37	2,77	2,22	89	31,66	25,33
14	25,55	20,44	38	3,33	2,66	90	32,22	25,77
13	25,00	20,00	39	3,88	3,11	91	32,77	26,22
12	24,44	19,55	40	4,44	3,55	92	33,33	26,66
11	23,88	19,11	41	5,00	4,00	93	33,88	27,11
10	23,33	18,66	42	5,55	4,44	94	34,44	27,55
9	22,77	18,22	43	6,11	4,88	95	35,00	28,00
8	22,22	17,77	44	6,66	5,33	96	35,55	28,44
7	21,66	17,33	45	7,22	5,77	97	36,11	28,88
6	21,11	16,88	46	7,77	6,22	98	36,66	29,33
5	20,55	16,44	47	8,33	6,66	99	37,22	29,77
4	20,00	16,00	48	8,88	7,11	100	37,77	30,22
3	19,44	15,55	49	9,44	7,55	101	38,33	30,66
2	18,88	15,11	50	10,00	8,00	102	38,88	31,11
1	18,33	14,66	51	10,55	8,44	103	39,44	31,55
0	17,77	14,22	52	11,11	8,88	104	40,00	32,00
+ 1	17,22	13,77	53	11,66	9,33	105	40,55	32,44

*) Diese Tabelle ist hier beigegeben worden, weil die Verwandlung der ständlicher ist, als die der letzteren untereinander

mit der Celsius'schen und Réaumur'schen.

Fahr.	Cent.	R.	Fahr.	Cent.	R.	Fahr.	Cent.	R.
+106	+ 41,11	+ 32,88	+ 157	+ 69,44	+ 55,55	+ 208	+ 97,77	+78,22
107	41,66	33,33	158	70,00	56,00	209	98,33	78,66
108	42,22	32,77	159	70,55	56,44	210	98,88	79,11
109	42,77	34,22	160	71,11	56,88	211	99,44	79,55
110	42,33	34,66	161	71,66	57,33	212	100,00	80,00
111	43,88	35,11	162	72,22	57,77	213	100,55	80,44
112	44,44	35,55	163	72,77	58,22	214	101,11	80,88
113	45,00	36,00	164	73,33	58,66	215	101,66	81,33
114	45,55	36,44	165	73,88	59,11	216	102,22	81,77
115	46,11	36,88	166	74,44	59,55	217	102,77	82,22
116	46,66	37,33	167	75,00	60,00	218	103,33	82,66
117	47,22	37,77	168	75,55	60,44	219	103,88	83,11
118	47,77	38,22	169	76,11	60,88	220	104,44	83,55
119	48,33	38,66	170	76,66	61,33	221	105,00	84,00
120	48,88	39,11	171	77,22	61,77	222	105,55	84,44
121	49,44	39,55	172	77,77	62,22	223	106,11	84,88
122	50,00	40,00	173	78,33	62,66	224	106,66	85,33
123	50,55	40,44	174	78,88	63,11	225	107,22	85,77
124	51,11	40,88	175	79,44	63,55	226	107,77	86,22
125	51,66	41,33	176	80,00	64,00	227	108,33	86,66
126	52,22	41,77	177	81,55	64,44	228	108,88	87,11
127	52,77	42,22	178	82,11	64,88	229	109,44	87,55
128	53,33	42,66	179	80,66	65,33	230	110,00	88,00
129	53,88	43,11	180	81,22	65,77	231	110,55	88,44
130	54,44	43,55	181	82,77	66,22	232	111,11	88,88
131	55,00	44,00	182	83,33	66,66	233	111,66	89,33
132	55,55	44,44	183	83,88	67,11	234	112,22	89,77
133	56,11	44,88	184	84,44	67,55	235	112,77	90,22
134	56,66	45,33	185	85,00	68,00	236	113,33	90,66
135	57,22	45,77	186	85,55	68,44	237	113,88	91,11
136	57,77	46,22	187	86,11	68,88	238	114,44	91,55
137	58,33	46,66	188	86,66	69,33	239	115,00	92,00
138	58,88	47,11	189	87,22	69,77	240	115,55	92,44
139	59,44	47,55	190	87,77	70,22	241	116,11	92,88
140	60,00	48,00	191	88,33	70,66	242	116,66	93,33
141	60,55	48,44	192	88,88	71,11	243	117,22	93,77
142	61,11	48,88	193	89,44	71,55	244	117,77	94,22
143	61,66	49,33	194	90,00	72,00	245	118,33	94,66
144	62,22	49,77	195	90,55	72,44	246	118,88	95,11
145	62,77	50,22	196	91,11	72,88	247	119,44	95,55
146	63,33	50,66	197	91,66	73,33	248	120,00	96,00
147	63,88	51,11	198	92,22	73,77	249	120,55	96,44
148	64,44	51,55	199	92,77	74,22	250	121,11	96,88
149	65,00	52,00	200	93,33	74,66	251	121,66	97,33
150	65,55	52,44	201	93,88	75,11	252	122,22	97,77
151	66,11	52,88	202	94,44	75,55	253	122,77	98,22
152	66,66	53,33	203	95,00	76,00	254	123,33	98,66
153	67,22	53,77	204	95,55	76,44	255	123,88	99,11
154	67,77	54,22	205	96,11	76,88	256	124,44	99,55
155	68,33	54,66	206	96,66	77,33	257	125,00	10,000
156	68,88	55,11	207	97,22	77,77	258	125,55	00,044

Fahrenheit'schen Grade in Celsius'sche und Réaumur'sche etwas um-