

SIXIEME SECTION.

Jaugeage des Navires.	PAGE 148
Pesanteurs spécifiques de différentes matieres.	155
L'hectolitre est l'unité de mesure pour les grains.	158
Tableau des pesanteurs spécifiques des grains.	160
Tableau des pesanteurs spécifiques de différentes matieres.	162
Notes sur quelques objets portés au Tableau des pesanteurs spécifiques.	164
Notes sur la biere.	id.
— sur le bois de cerisier ou merisier.	165
— sur le bois de châtaignier et sur le chêne.	id.
— sur le bois de poirier.	166
— sur le bois de sapin.	167
— sur le bois de vigne.	id.
— sur le cidre.	168
— sur le diamant.	id.
— sur l'eau de pluie et distillée.	170
— sur l'eau-de-vie de preuve et l'esprit-de-vin.	171
— sur le marbre.	id.
— sur le sel.	172
— sur les vins de France et étrangers.	id.
— sur le glucometre et l'œnometre.	176
— sur les vinaigres.	178
Tables des rapports des veltes anciennes avec les litres.	179
Table du rapport des pots anciens d'Auvergne avec les litres.	185

FIN DE LA TABLE DES MATIERES.

ERRATA.

Page 30, l'avant-derniere ligne, 84 centimetres, lisez : 83.

Page 26, 8^e ligne, vauvrai, lisez : vouvrai.

Page 70, au lieu du mot vauvrai, qui se trouve dans cette page, et dans celle 107, lisez : vouvrai, ainsi qu'il est écrit à la page 119.



Page 117, 9^e et 13^e lignes, 10 litres, lisez : 110 litres.

Bazaine Jaugeage Pl. 1.
RIQUE UNIVERSELLE.



Fig. 2.

Médiale.



Gravé par Gaulte